

鞍ヶ池公園屋外広告物点検業務委託 仕様書

鞍ヶ池公園屋外広告物点検業務委託は、この仕様書に基づき実施する。

1 委託の内容

高さ4mを超える広告物について、屋外広告士又はこれと同等（建築士（1級・2級）、特定建築物調査員、点検に必要な知識を有すると市長が認めた者）以上の知識を有する者による点検を行う。

2 対象の広告物等

(1) ハイウェイオアシス看板	1基
(2) 信号交差点園名看板	1基
(3) 桜園園名板	1基
(4) 旧展望台看板その1	1基
(5) 旧展望台看板その2	1基
(6) 鞍ヶ池記念館付近 案内看板	1基
(7) 虹の架け橋駐車場 案内看板	1基
(8) あじさいの道付近 案内看板	1基

※別添位置図参照

3 点検箇所及び点検項目

安全点検はその本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況について、下記点検箇所と点検項目に基づいて実施すること。

点検箇所	点検項目
基礎部・ 上部構造	1 上部構造全体の傾斜及びぐらつき
	2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間及び支柱ぐらつき
	3 鉄骨のさび発生及び塗装の老朽化
支持部	1 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形及び隙間
	2 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ及び欠落
取付部	1 アンカーボルト、取付部プレートの腐食及び変形
	2 溶接部の劣化及びコーキングの劣化等
	3 取付対象部（柱・壁・スラブ）及び取付部周辺の異常
広告板	1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形及びビス等の欠落
	2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形及び欠損
	3 広告板底部の腐食及び水抜き孔の詰まり
その他	1 付属部材の腐食及び破損
	2 避雷針の腐食及び損傷

4 報告書作成

作業終了後、指定管理者は点検箇所及び点検項目の結果について、報告書を作成し市に提出する。

位置図

130007 矢並町法沢 714-21 付近





旧展望台駐車場

④⑤



矢並道路