位置図



鋼製側溝蓋盗難状況