

## 耐震診断結果と耐震改修状況

学校施設における地震等の災害発生時の児童生徒等の安全確保と、地域住民の応急避難場所としての役割を果たすため、施設の耐震化をはじめとする安全対策を図り、安全で安心できる学校施設づくりを進めています。

小学校、中学校及び特別支援学校で昭和56年以前に建築した校舎、体育館について耐震診断を実施し、その結果に基づき平成21年3月までに全ての耐震補強工事を完了し、耐震性能を高め、学校施設の安全性を確保しています。

対象建物の棟ごとの耐震診断結果と耐震改修状況については、次のとおりです。

### 小学校

学校名	棟番号	建物用途	建物名称	構造区分	耐震診断結果 (最小 $I_s$ 値)	耐震改修状況	
根川小学校	1	1	校舎	特別教室棟（南棟東）	RC	0.51	H14 改修済
	1	2	校舎	管理棟（南棟西）	RC	0.87	強度基準以上
	20		校舎	教室棟（北棟）	RC	0.48	H14 改修済
	26	1	校舎	教室棟（中棟東）	RC	1.39	強度基準以上
	26	2	校舎	教室棟（中棟西）	RC	1.39	強度基準以上
	27		校舎	渡り廊下	RC	1.25	強度基準以上
	28		校舎	渡り廊下	RC	1.41	強度基準以上
小清水小学校	1	1	校舎	教室棟（北棟西）	RC	0.41	H14 改修済
	1	2	校舎	教室棟（北棟中）	RC	0.41	H14 改修済
	1	3	校舎	配膳室（北棟西）	RC	0.41	H14 改修済
	1	4	校舎	トイレ（北棟西）	RC	0.91	強度基準以上
	1	5	校舎	配膳室（北棟南）	RC	0.78	強度基準以上
	1	6	校舎	渡り廊下	RC	0.74	強度基準以上
	30	1	校舎	教室棟（南棟西）	RC	0.86	強度基準以上
	30	2	校舎	教室棟（北棟東）	RC	0.41	H14 改修済
	30	3	校舎	管理教室棟（南棟東）	RC	0.8	強度基準以上
	30	4	校舎	管理教室棟（東）	RC	0.86	強度基準以上
前山小学校	1	1	校舎	特別・教室棟（北棟東）	RC	0.41	H8 改修済
	1	2	校舎	特別・教室棟（北棟中）	RC	0.41	H8 改修済
	1	3	校舎	特別・教室棟（北棟西）	RC	0.41	H8 改修済
	29	1	校舎	管理・教室棟（中棟西）	RC	0.68	H16 改修済
山之手小学校	17		校舎	教室棟（2棟西）	RC	0.35	H14 改修済
	25		校舎	教室棟（2棟東）	RC	0.35	H14 改修済
	30	1	校舎	管理・特別・教室棟（1棟）	RC	0.59	H16 改修済
	30	2	校舎	渡り廊下	RC	0.86	強度基準以上
平井小学校	1	1	校舎	管理・教室棟（南棟西）	RC	0.41	H15 改修済
	1	2	校舎	管理・教室棟（南棟中）	RC	0.41	H15 改修済
	1	3	校舎	管理・教室棟（南棟東）	RC	0.41	H15 改修済
	6	1	校舎	特別・教室棟（北棟西）	RC	0.63	H14 改修済
	6	2	校舎	特別・教室棟（北棟東）	RC	0.63	H14 改修済

※改修済：耐震補強工事を行い $I_s$ 値=0.7以上を確保した建物。

※強度基準以上：耐震診断で $I_s$ 値=0.7以上を確保しており、耐震改修の必要がない建物。

※RC：鉄筋コンクリート造 S：鉄骨造 RC・S：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 W：木造

※ $I_s$ 値：構造耐震指標。建物の耐震性能を表す数値で、数値が大きいほど耐震性能がある。

※棟番号：新・増築年別の建物の番号

【国土交通省告示第184号】

$I_s$ 値=0.3未満 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

$I_s$ 値=0.3以上0.6未満 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

$I_s$ 値=0.6以上 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

（文部科学省では $I_s$ 値=0.7未満の建物を耐震補強の対象としている。）

## 小学校

学校名	棟番号	建物用途	建物名称	構造区分	耐震診断結果 (最小 <sub>1s</sub> 値)	耐震改修状況	
野見小学校	19	1	校舎	管理・教室棟（南棟）	RC	0.67	H15 改修済
	20		体育館	屋内運動場	RC・S	0.37	H15 改修済
古瀬間小学校	1	1	校舎	管理・特別・教室棟（1棟）	RC	0.53	H15 改修済
	5		体育館	屋内運動場	RC・S	0.87	強度基準以上
	9	1	校舎	教室棟（2棟西）	RC	0.73	強度基準以上
	9	2	校舎	教室棟（2棟東）	RC	1.15	強度基準以上
矢並小学校	7	1	校舎	管理・教室棟（西）	RC	0.72	強度基準以上
	7	2	校舎	特別教室棟（中）	RC	1.03	強度基準以上
	12	1	体育館	屋内運動場	RC・S	0.39	H15 改修済
高嶺小学校	5		校舎	教室棟（3棟）	RC	0.34	H14 改修済
	16	1	校舎	教室棟（2棟東）	RC	0.41	H14 改修済
	16	2	校舎	教室棟（2棟西）	RC	0.41	H14 改修済
	23	1	体育館	屋内運動場	RC・S	0.76	強度基準以上
	26	1	校舎	管理・特別・教室棟（1棟）	RC	0.54	H16 改修済
	26	2	校舎	下足室	RC	1.69	強度基準以上
	26	3	校舎	渡り廊下	RC	1	強度基準以上
寿恵野小学校	1	1	校舎	教室棟（北棟東）	RC	0.45	H15 改修済
	1	2	校舎	教室棟（北棟西）	RC	0.45	H15 改修済
	21		校舎	管理・教室棟（南棟）	RC	0.7	強度基準以上
	25		体育館	屋内運動場	RC・S	0.2	H15 改修済
畝部小学校	1	1	校舎	教室棟（西）	RC	0.39	H15 改修済
	1	2	校舎	管理棟（中）	RC	0.54	H15 改修済
	1	3	校舎	教室棟（東）	RC	0.54	H15 改修済
	21	1	体育館	屋内運動場	RC・S	0.32	H15 改修済
堤小学校	9	1	校舎	教室棟（北棟西）	RC	0.33	H15 改修済
	9	2	校舎	教室棟（北棟東）	RC	0.33	H15 改修済
	24	1	校舎	管理・教室棟（南棟東）	RC	0.52	H15 改修済
若園小学校	1	1	校舎	教室棟（北棟西）	RC	0.59	H15 改修済
	1	2	校舎	倉庫	RC	0.59	H15 改修済
	2	1	校舎	教室棟（北棟中）	RC	0.5	H15 改修済
	2	2	校舎	教室棟（北棟東）	RC	0.5	H15 改修済
	20		校舎	下足室	S	0.59	H15 改修済
	28	1	校舎	教室棟（南棟）	RC	0.72	強度基準以上
	28	2	校舎	管理棟（本館）	RC	0.71	強度基準以上
	28	3	校舎	特別教室棟（新館）	RC	1.06	強度基準以上
31		校舎	渡り廊下	RC	1.21	強度基準以上	
竹村小学校	1	1	校舎	特別教室棟（南棟東）	RC	0.52	H15 改修済
	1	2	校舎	管理棟（南棟西）	RC	0.8	強度基準以上
	15	1	校舎	教室棟（北棟東）	RC	1	強度基準以上
	15	2	校舎	特別・教室棟（北棟西）	RC	1	強度基準以上
	20		体育館	屋内運動場	RC	0.33	H15 改修済
駒場小学校	13	1	校舎	教室棟（北棟西）	RC	0.96	強度基準以上
	13	2	校舎	教室棟（北棟東）	RC	0.44	H15 改修済
大林小学校	13	1	校舎	教室棟（西棟）	RC	0.64	H15 改修済
	13	2	校舎	教室棟（南棟西）	RC	0.94	強度基準以上
伊保小学校	10	3	校舎	管理・教室棟（西棟東）	RC	1.38	強度基準以上
	10	4	校舎	教室棟（東棟西）	RC	1.56	強度基準以上

## 小学校

学校名	棟番号	建物用途	建物名称	構造区分	耐震診断結果 (最小 <sub>1s</sub> 値)	耐震改修状況
加納小学校	19	校舎	特別・教室棟（北棟）	RC	1.03	強度基準以上
青木小学校	19	校舎	特別教室棟（2棟西）	RC	0.76	強度基準以上
	23	1 校舎	特別教室棟（2棟中）	RC	0.76	強度基準以上
	23	2 校舎	特別教室棟（2棟東）	RC	0.76	強度基準以上
	31	1 校舎	管理・教室棟（1棟東）	RC	0.55	H15 改修済
	31	2 校舎	教室棟（1棟西）	RC	0.44	H15 改修済
西広瀬小学校	12	1 校舎	特別教室棟（東）	RC	1.43	強度基準以上
	12	2 校舎	管理棟（西）	RC	0.71	強度基準以上
	15	体育館	屋内運動場	RC・S	0.3	H15 改修済
東広瀬小学校	1	1 校舎	管理教室棟（東）	RC	0.45	H15 改修済
	1	2 校舎	教室棟（中）	RC	0.45	H15 改修済
中金小学校	14	1 体育館	屋内運動場	RC・S	0.4	H16 改修済
	15	1 校舎	管理・特別・教室棟	RC	1.11	強度基準以上
上鷹見小学校	10	校舎	教室棟（西）	RC	1.37	強度基準以上
藤沢小学校 (H21閉校)	3	校舎	管理・特別・教室棟（西）	S	0.18	H15 改修済
	7	体育館	屋内運動場	RC	0.26	H15 改修済
東山小学校	1	1 校舎	教室棟（南棟東）	RC	0.32	H14 改修済
	1	2 校舎	特別・教室棟（南棟西）	RC	0.32	H14 改修済
	11	1 校舎	管理・特別・教室棟（北棟東）	RC	0.83	強度基準以上
元城小学校	1	校舎	管理・教室棟（南棟）	RC	0.86	強度基準以上
	4	1 校舎	特別教室棟（北棟西）	RC	0.77	強度基準以上
梅坪小学校	1	1 校舎	管理・教室棟（中棟）	RC	0.29	H11 改修済
	11	1 校舎	教室棟（北棟）	RC	0.87	強度基準以上
朝日小学校	1	1 校舎	管理・教室棟（南棟）	RC	0.46	H15 改修済
	2	1 校舎	特別・教室棟（北棟東）	RC	0.92	強度基準以上
	2	2 校舎	特別・教室棟（北棟西）	RC	0.92	強度基準以上
若林東小学校	1	1 校舎	管理・教室棟（東）	RC	0.44	H10 改修済
	1	2 校舎	教室棟（中）	RC	0.44	H10 改修済
	1	3 校舎	教室棟（西）	RC	0.44	H10 改修済
	3	1 体育館	屋内運動場	RC	0.55	H8 改修済
東保見小学校	1	1 校舎	管理・教室棟（北棟西）	RC	0.78	強度基準以上
	1	2 校舎	教室棟（北棟東）	RC	0.7	強度基準以上
	4	体育館	屋内運動場	RC・S	0.87	強度基準以上
岩倉小学校	17	1 校舎	管理・教室棟（南棟西）	RC	1.12	強度基準以上
九久平小学校	5	1 校舎	教室棟（1棟西）	RC	0.32	H15 改修済
	18	1 体育館	屋内運動場	RC・S	0.14	H15 改修済
滝脇小学校	10	1 校舎	教室棟（西）	RC	0.87	強度基準以上
豊松小学校	1	1 校舎	管理・特別・教室棟	RC	0.76	強度基準以上
	4	体育館	屋内運動場	RC・S	0.39	H15 改修済
四郷小学校	1	1 校舎	教室棟（東）	RC	0.36	H15 改修済
	1	2 校舎	教室棟（西）	RC	0.36	H15 改修済
	2	1 体育館	屋内運動場	RC	0.26	H15 改修済
浄水小学校	1	1 校舎	管理・特別教室棟（西）	RC	0.58	H15 改修済
	1	2 校舎	教室棟（中）	RC	0.58	H15 改修済
	1	3 校舎	教室棟（東）	RC	0.74	強度基準以上
	7	体育館	屋内運動場	RC・S	0.33	H15 改修済

## 小学校

学校名	棟番号	建物用途	建物名称	構造区分	耐震診断結果 (最小 <sub>1</sub> s値)	耐震改修状況	
平和小学校	1	1	校舎	管理・特別・教室棟（東）	RC	0.41	H16 改修済
	1	3	校舎	特別教室棟（西）	RC	0.41	H16 改修済
	1	4	校舎	特別教室棟	RC	0.6	H16 改修済
	4		体育館	屋内運動場	RC・S	0.9	強度基準以上
市木小学校	1	1	校舎	管理・教室棟（西）	RC	0.51	H15 改修済
	1	2	校舎	教室棟（中）	RC	0.51	H15 改修済
	1	3	校舎	教室棟（東）	RC	0.51	H15 改修済
	2		体育館	屋内運動場	RC・S	0.47	H15 改修済
若林西小学校	1	1	校舎	管理・特別・教室棟	RC	0.51	H16 改修済
	2		体育館	屋内運動場	RC・S	0.32	H16 改修済
衣丘小学校	1	1	校舎	管理・教室棟（西）	RC	0.44	H16 改修済
	1	2	校舎	管理・特別教室棟（東）	RC	0.44	H16 改修済
	1	3	校舎	廊下北	RC	0.44	H16 改修済
	1	4	校舎	教室棟	RC	0.72	強度基準以上
	6	1	体育館	屋内運動場	RC・S	0.36	H16 改修済
土橋小学校	1	1	校舎	教室棟（北棟西）	RC	1.07	強度基準以上
	1	2	校舎	教室棟（北棟東）	RC	1.07	強度基準以上
	2	1	校舎	教室棟（南棟中）	RC	0.38	H16 改修済
	2	2	校舎	管理・特別教室棟（南棟東）	RC	0.38	H16 改修済
	2	3	校舎	廊下	RC	0.38	H16 改修済
	2	4	校舎	廊下北	RC	0.38	H16 改修済
	5	1	体育館	屋内運動場	RC・S	0.38	H16 改修済
広川台小学校	1	1	校舎	特別教室棟	RC	0.87	強度基準以上
	1	2	校舎	管理棟	RC	0.75	強度基準以上
	1	3	校舎	教室棟	RC	0.77	強度基準以上
	3		体育館	屋内運動場	RC・S	0.52	H16 改修済
飯野小学校	9		体育館	屋内運動場	RC	0.78	強度基準以上
御作小学校	1	1	校舎	管理・教室棟（南棟）	RC	0.78	強度基準以上
	1	2	校舎	廊下	RC	0.78	強度基準以上
	2		体育館	屋内運動場	RC・S	0.23	H19 改修済
	8	1	校舎	特別教室棟（北棟東）	RC	0.87	強度基準以上
中山小学校	1	1	校舎	管理・特別教室棟	RC	0.78	強度基準以上
	1	2	校舎	廊下	RC	0.78	強度基準以上
	4		体育館	屋内運動場	RC	0.48	H19 改修済
	5		校舎	教室棟	RC	1.33	強度基準以上
道慈小学校	9		体育館	屋内運動場	RC	0.64	H19 改修済
本城小学校	11	1	校舎	教室棟（A棟西）	RC	0.81	強度基準以上
	11	2	校舎	特別教室棟（B棟）	RC	1.45	強度基準以上
	15		体育館	屋内運動場	RC	0.49	H19 改修済
小原中部小学校	2		校舎	教室棟	RC	0.71	強度基準以上
	3	1	体育館	屋内運動場	RC	0.84	強度基準以上
足助小学校	14		体育館	屋内運動場	W	要補強	H18 改修済
	20		校舎	教室棟	RC	0.44	H19 改修済
	21		校舎	管理・教室棟	RC	0.39	H19 改修済
追分小学校	1	1	校舎	管理・教室棟	W	要補強	H18 改修済
佐切小学校	10		校舎	管理・教室棟	RC	0.95	強度基準以上

## 小学校

学校名	棟番号	建物用途	建物名称	構造区分	耐震診断結果 (最小Is値)	耐震改修状況
則定小学校	1	校舎	管理・教室棟	W	要補強	H18 改修済
明和小学校	2	校舎	教室棟	W	要補強	H18 改修済
新盛小学校	10 1	体育館	屋内運動場	RC・S	0.08	H19 改修済
	12	校舎	管理・教室棟	RC	0.5	H19 改修済
大蔵小学校	8 1	体育館	屋内運動場	RC・S	0.52	H19 改修済
	10 1	校舎	管理・教室棟	RC	0.84	強度基準以上
御蔵小学校	8 1	体育館	屋内運動場	RC・S	0.43	H19 改修済
築羽小学校 (H23閉校)	2	体育館	屋内運動場	RC・S	0.11	H19 改修済
	3 1	校舎	管理教室棟	RC	0.55	H19 改修済
小渡小学校	1 1	校舎	教室棟	RC	0.57	H19 改修済
	1 2	校舎	管理・教室棟	RC	0.57	H19 改修済
	5	体育館	屋内運動場	S	0.11	H19 改修済
敷島小学校	1 1	校舎	管理・教室棟	RC	0.82	強度基準以上
	2	体育館	屋内運動場	S	0.74	強度基準以上
稲武小学校	1 1	校舎	管理・教室棟（北棟）	RC	0.87	強度基準以上
	1 2	校舎	特別・教室棟（中棟）	RC	1.09	強度基準以上
	1 3	校舎	特別・教室棟（南棟）	RC	0.55	H19 改修済
	2 1	校舎	特別教室棟（体育館棟）	RC	0.17	H19 改修済
	2 2	体育館	屋内運動場	RC	0.17	H19 改修済

## 中学校

学校名	棟番号	建物用途	建物名称	構造区分	耐震診断結果 (最小 $I_s$ 値)	耐震改修状況	
崇化館中学校	5	1	校舎	管理棟（本館西）	RC	0.37	H15 改修済
	5	2	校舎	教室棟（本館東）	RC	0.39	H15 改修済
	12	1	校舎	教室棟（北棟東）	RC	0.32	H15 改修済
	33	1	校舎	教室棟（南棟）	RC	0.39	H15 改修済
	33	2	校舎	渡り廊下	RC	0.39	H15 改修済
	38	1	体育館	屋内運動場	RC・S	0.32	H16 改修済
朝日丘中学校	36	1	校舎	特別教室棟（東）	RC	0.93	強度基準以上
	39	1	体育館	屋内運動場	RC・S	0.44	H15 改修済
豊南中学校	15	1	校舎	管理棟（南棟西）	RC	0.43	H14 改修済
	17	1	校舎	技術棟	RC	0.53	H14 改修済
	25	1	校舎	教室棟（南棟中）	RC	0.51	H14 改修済
	29	1	体育館	屋内運動場	RC・S	0.71	強度基準以上
高橋中学校	1		校舎	教室棟（中棟東）	RC	0.35	H15 改修済
	16	1	校舎	管理・教室棟（中棟中）	RC	0.35	H15 改修済
	23	1	体育館	屋内運動場	RC・S	0.28	H12 改修済
	23	2	体育館	屋内運動場（ステージ）	S	0.28	H12 改修済
	29	1	校舎	教室棟（中棟西）	RC	0.74	強度基準以上
	29	2	校舎	教室棟（中棟西）	RC	0.35	H15 改修済
上郷中学校	25		体育館	屋内運動場	RC・S	0.12	H16 改修済
	29	1	校舎	管理棟（南棟東）	RC	0.54	H16 改修済
	33		校舎	特別教室棟	RC	0.48	H16 改修済
高岡中学校	1	1	校舎	教室棟（2棟西）	RC	0.31	H14 改修済
	2	1	校舎	教室棟（1棟西）	RC	0.45	H14 改修済
	2	2	校舎	管理棟（1棟中）	RC	0.32	H14 改修済
	15		校舎	技術棟	RC	1.49	強度基準以上
	27	1	校舎	特別教室棟（3棟西）	RC	0.88	強度基準以上
猿投台中学校	22		校舎	教室棟（北棟）	RC	0.74	強度基準以上
	30	1	校舎	管理・教室棟（南棟西）	RC	0.42	H15 改修済
	30	2	校舎	教室棟（南棟東）	RC	0.8	強度基準以上
	36	1	体育館	屋内運動場	RC・S	0.33	H15 改修済
石野中学校	28	1	校舎	管理棟（西）	RC	1.03	強度基準以上
	28	2	校舎	教室棟（東）	RC	1.03	強度基準以上
竜神中学校	1	1	校舎	管理・教室棟（1棟）	RC	0.51	H15 改修済
	2	1	校舎	教室棟（2棟西）	RC	0.38	H15 改修済
	2	2	校舎	渡り廊下	RC	0.55	H16 改修済
	2	3	校舎	教室棟（2棟東）	RC	0.55	H15 改修済
	3	1	校舎	特別教室棟（3棟西）	RC	0.45	H15 改修済
	3	2	校舎	特別教室棟（3棟東）	RC	0.57	H15 改修済
	4		校舎	技術棟	S	1.66	強度基準以上
	5		体育館	屋内運動場	RC	0.25	H15 改修済
松平中学校	26	1	体育館	屋内運動場	RC・S	0.11	H16 改修済
	26	2	体育館	屋内運動場（ステージ）	S	0.11	H16 改修済
	30		校舎	管理・特別・教室棟	RC	0.78	強度基準以上

## 中学校

学校名	棟番号	建物用途	建物名称	構造区分	耐震診断結果 (最小 <sub>1</sub> s値)	耐震改修状況	
美里中学校	4	1	校舎	管理・特別・教室棟（西）	RC	0.56	H15 改修済
	4	2	校舎	教室棟（東）	RC	0.74	強度基準以上
	4	3	校舎	特別教室棟（北）	RC	0.74	強度基準以上
	5		校舎	技術棟	S	1.12	強度基準以上
	6		体育館	屋内運動場	RC・S	0.17	H15 改修済
逢妻中学校	1	1	校舎	配膳室	RC	0.87	強度基準以上
	1	2	校舎	管理・教室棟（中）	RC	0.87	強度基準以上
	1	3	校舎	教室棟（中西）	RC	0.87	強度基準以上
	1	4	校舎	教室棟（中東）	RC	0.87	強度基準以上
	1	5	校舎	教室棟（西）	RC	0.84	強度基準以上
	1	6	校舎	教室棟（東）	RC	0.87	強度基準以上
	2		校舎	技術棟	S	1.94	強度基準以上
若園中学校	8	1	体育館	屋内運動場	RC・S	0.14	H16 改修済
	1	1	校舎	管理棟（南棟）	RC	0.65	H15 改修済
	2	1	校舎	特別教室棟（北棟中）	RC	0.84	強度基準以上
	2	2	校舎	教室棟（北棟西）	RC	0.84	強度基準以上
梅坪台中学校	10	1	体育館	屋内運動場	RC・S	0.59	H15 改修済
	1	1	校舎	特別教室棟（西棟）	RC	0.65	H16 改修済
	1	2	校舎	教室棟（南棟）	RC	0.89	強度基準以上
	2		校舎	技術棟	S	2.12	強度基準以上
前林中学校	5		体育館	屋内運動場	RC・S	0.58	H16 改修済
	1	1	校舎	管理・教室棟（西）	RC	0.83	強度基準以上
	1	2	校舎	特別教室棟（東）	RC	0.92	強度基準以上
藤岡中学校	2		校舎	技術棟	S	1.94	強度基準以上
	1	1	校舎	管理・特別教室棟（本館）	RC	0.52	H19 改修済
	1	2	校舎	教室棟（本館）	RC	0.64	H19 改修済
小原中学校	3		体育館	屋内運動場	RC	0.16	H16 改修済
足助中学校	20		体育館	屋内運動場	RC	0.23	H19 改修済
	1	1	校舎	管理教室棟（北東）	RC	0.28	H18 改修済
	1	2	校舎	教室棟（北中）	RC	0.28	H18 改修済
	1	3	校舎	特別教室棟（北西）	RC	0.28	H18 改修済
	2		校舎	相談室・トイレ	RC	0.38	H19 改修済
	10		校舎	特別教室棟（南）	RC	0.32	H19 改修済
下山中学校	14		体育館	屋内運動場	RC・S	0.31	H19 改修済
	1	1	校舎	管理・特別・教室棟	RC	0.58	H19 改修済
稲武中学校	10		体育館	屋内運動場	S	0.31	H19 改修済
	1		校舎	管理・特別・教室棟	RC	0.3	H19 改修済
	5		校舎	トイレ	RC	0.2	H20 改修済

## 特別支援学校

学校名	棟番号	建物用途	建物名称	構造区分	耐震診断結果 (最小 <sub>1</sub> s値)	耐震改修状況
豊田特別支援学校	対象となる建物（昭和56年以前に建築されたもの）はありません。					