

平成 17 年度第 3 回豊田市 PCB 処理安全監視委員会

会 議 次 第

日 時 平成 18 年 1 月 31 日 (火)
午前 10 時 ~ 12 時

場 所 豊田産業文化センター
4 階 大会議室

1. あいさつ

2. 委員長及び副委員長の選出

3. 議 題

- (1) PCB 漏洩事故後の現在までの市の対応について
- (2) PCB 漏洩事故の原因と対策 (中間報告) について

配布資料

委員名簿・席次表

- 資料 1 PCB 漏洩事故への市の対応について
- 資料 2 豊田 PCB 廃棄物処理施設において生じた PCB 漏洩事故について
(中間報告)
- 参考資料 1 PCB 蒸気漏洩経路の確認調査状況
- 参考資料 2 - 1 配管のゆるみチェック
- 参考資料 2 - 2 配管等貫通部の開口および建設工事の隙間シールの仕舞チェック
- 参考資料 2 - 3 非正常作動計器の I / O チェック
- 参考資料 2 - 4 保護協調のチェック (短絡、漏電)
- 参考資料 2 - 5 設計 ~ 試運転における安全管理記録のレビュー
- 参考資料 3 - 1 非常時対応の訓練
- 参考資料 3 - 2 緊急処置、低頻度作業の手順書整備と作業訓練
- 参考資料 3 - 3 階層教育