


# 竹村小学校区

## <歩行者・自転車目線>

- 見通し悪い、出会い頭に注意
- 人と車の事故が複数発生
- 一時停止を守らない車に注意
- 駐車場等に入りする車に注意
- 交通量が多い道路
- 道幅が狭い道路
- 歩道が狭い道路
- 抜け道として利用する車が多い道路
- その他の注意箇所



豊田市ヒヤリハット体験マップ2022

豊田市内事故マップ (2019-2022)

0 300 600m  
縮尺 1:9,000