

安永川工事ギャラリー

トンネル新設工事（平和・秋葉工区）（工期：H22～H26 年度）（施工：鹿島・藤本建設共同企業体）

秋葉ヤード整備工 施工状況


関連工事施工状況（太啓・須藤JV）



制御発破施工状況



火薬充填状況



3重の発破防護工
(鉄板・防爆シート・プラスチックマット)



発破による破碎状況



発破後、大型ブレイカ
による小割作業

現安永川 切回し水路工

