

表1 検査対象ゴルフ場

No	地区	ゴルフ場名	No	地区	ゴルフ場名
13	足助地区	京和カントリー倶楽部	16	下山地区	ロイヤルカントリークラブ
14	足助地区	セントクリークゴルフクラブ	19	稲武地区	稲武カントリークラブ
15	下山地区	加茂ゴルフ倶楽部			




図1 検査地点図

表2 ゴルフ場農薬水質検査結果総括表

農薬の種類	区分	ゴルフ場数		検査項目数		延べ検体数	
			超過数		超過数		超過数
殺虫剤		5	0	6	0	7	0
殺菌剤		5	0	22	0	29	0
除草剤		2	0	2	0	2	0
その他		2	0	2	0	3	0
全体		5	0	32	0	41	0

(注) 延べ検体数は、採水した試料についての検査項目の合計を示す。

表3 令和2年度ゴルフ場別農薬水質検査結果

採水日：令和2年7月31日及び令和2年8月4日

(単位：mg/L)

検査項目	協定値 (注1)	定量 下限値	検査地点					地点数
			⑬ 京和 カントリー 倶楽部	⑭ セントクリーク ゴルフクラブ	⑮ 加茂 ゴルフ倶楽部	⑯ ロイヤル カントリー クラブ	⑰ 稲武 カントリー クラブ	
(殺虫剤)								
アセフェート	0.0315	0.001				<0.001		1
イソキサチオン	0.00010	0.0001			<0.0001			1
クロチアニジン	0.014	0.001					<0.001	1
クロラントラニリプロール	0.0145	0.001		<0.001				1
フルキサメタミド	0.0195	0.001	<0.001					1
フルベンジアミド	0.029	0.001			<0.001	<0.001		2
(殺菌剤)								
アゾキシストロビン	0.14	0.001		<0.001				1
アミスルプロム	0.018	0.001					<0.001	1
アメトクトラジン	0.032	0.001	<0.001					1
クロロタロニル (TPN)	0.040	0.001	<0.001					1
シアゾファミド	0.044	0.001	<0.001					1
ジフェノコナゾール	0.125	0.001		<0.001				1
ジラム	0.0048	0.0003	<0.0003			<0.0003		2
チウラム	0.050	0.001	<0.001					1
チオファネートメチル	0.50	0.001	<0.001					1
チフルザミド	0.185	0.001		0.003				1
テブコナゾール	0.385	0.001	<0.001		<0.001			2
ピカルブトラゾクス	0.17	0.001	<0.001					1
ヒドロキシイソキサゾール カリウム塩(ヒドロキシイソキ サゾールとして)	0.5	0.001	<0.001					1
ピラクロストロビン	0.003	0.001			<0.001			1
フルキサピロキサド	0.145	0.001			<0.001		<0.001	2
フルジオキサニル	0.385	0.001					<0.001	1
プロバモカルブ塩酸塩	3.85	0.001	<0.001					1
プロピコナゾール	0.25	0.001	<0.001		<0.001		<0.001	3
ペンシクロン	0.50	0.001	<0.001		<0.001	<0.001		3
ペンチオピラド	0.28	0.001	<0.001					1
マイクロブタニル	0.315	0.001				<0.001		1
メタラキシル及び メタラキシルM	0.29	0.001	<0.001					1
(除草剤)								
イマゾスルフロン	3.45	0.001					0.004	1
エトベンザニド	0.39	0.001	<0.001					1
(その他)								
トリネキサパックエチル	0.075	0.001	<0.001	<0.001				2
プロヘキサジオンカルシウム 塩(プロヘキサジオンとして)	2.65	0.001	<0.001					1
検査項目数			18	5	7	5	6	41

(注1) 協定値は、国の指導指針値の2分の1を示す。

(注2) &lt;の数値は、定量下限値未満を示す。