


豊田JCT下公園トイレ

- ・周辺に破損部品なし
- ・大便器2つのうち両方とも同様の破損



正常な状態（メーカーホームページより）

