

第1回 公民連携開発事業パトロール実施結果

1 概要

- (1) 目的：豊田市及び開発事業に関係する団体が連携して、適切な開発事業の確保を図り、もって良好な住環境の保全及び安全・安心で快適なまちづくりの実現に寄与する。
- (2) 日時：令和3年11月9日（火） 午後1時30分～午後5時まで
天候／晴れ・曇り
- (3) 参加者：計27人（市公用車（5台）に分乗）
- (4) 手法：チェックリストを用い、施工状況等を確認
- (5) 調査場所：11箇所

《調査場所・配車等》

※各班運転手は市職員

| 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| パト方面 | 東部 | 西部 | 南部 | 北部 | 中部 |
| 場所 | 東広瀬町 | 太平町 | 前田町 | 大畑町 | 河合町 |
| | 貝津町 | 中町 | 渡刈町 | 滝見町 | 前田町 野見町 |
| 団体名 | 豊田商工会議所 | 愛知県土地家屋調査士会豊田支部 | (公社)愛知県建築士事務所協会 | (一社)愛知県測量設計業協会 | (公社)愛知建築士会 |
| | 豊田市区長会 | (公社)愛知県宅地建物取引業協会豊田支部 | 愛知県豊田加茂農林水産事務所(2名) | 豊田森林組合(2名) | (公社)全日本不動産協会愛知県本部 |
| | 愛知県行政書士会豊田支部 | 豊田市農業委員会 | | 愛知県豊田加茂建設事務所 | 愛知県西三河県民事務所 |

《事業分類》

| 分類 | 残土処分 | 残土仮置 | 太陽光発電設備 | 粘土採取 | 岩石採取 | 宅地造成 | 駐車場造成 | その他 |
|-----|------|------|---------|------|------|------|-------|-----|
| 箇所数 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2 実施結果

| 全件数 | 分類 | か所 | 指摘内容 | 対応 [※] |
|-----|------|----|----------------------|------------------------------|
| 11 | 適切 | 8 | チェックリストで指摘無し | — |
| | 指摘有り | 1 | 許可済み標識看板一部未設置(貝津町) | 指導後設置済みを確認(11/18・法定外公共物占用許可) |
| | | 1 | 許可等標識看板未設置(野見町) | 開発事業対象外(350m)・農地法許可済みを確認(5条) |
| | 違反有り | 1 | 違反事業者公表済みの開発事業(東広瀬町) | 是正等指導継続中 |

※「豊田市開発事業監視指導部会(行政の関係部署で構成)」で対応

【問合せ】

豊田市開発事業対策協議会 事務局
豊田市 都市整備部 開発調整課
電話：(0565) 34-6744 FAX：(0565) 34-6011
メール：kaihatsu@city.toyoya.aichi.jp

● 実施状況

(1) 出発式 (市役所西庁舎南側)



(2) パトロール状況

