

表1 検査対象ゴルフ場

No	地区	ゴルフ場名	No	地区	ゴルフ場名
1	小原地区	小原カントリークラブ	3	旭地区	ゴルフ倶楽部大樹 旭コース
2	小原地区	パインズゴルフクラブ	4	旭地区	笹戸カントリークラブ




図1 検査地点図

表2 ゴルフ場農薬水質検査結果総括表

農薬の種類	区分	ゴルフ場数		検査項目数		延べ検体数	
			超過数		超過数		超過数
殺虫剤		4	0	7	0	12	0
殺菌剤		4	0	17	0	28	0
除草剤		2	0	2	0	2	0
植物成長調整剤		2	0	1	0	2	0
全体		4	0	27	0	44	0

(注) 延べ検体数は、採水した試料についての検査項目の合計を示す。

表3 令和4年度ゴルフ場別農薬水質検査結果

採水日：令和4年8月23日及び8月26日

(単位：mg/L)

検査項目	協定値 (注1)	定量 下限値	検査ゴルフ場				地点数
			① 小原カントリー クラブ	② パインズゴル フクラブ	③ ゴルフ倶楽部大樹 旭コース	④ 笹戸カント リークラブ	
(殺虫剤)							
クロチアニジン	0.014	0.001		<0.001	<0.001		2
クロラントラニリプロール	0.0145	0.001		<0.001	<0.001	<0.001	3
チオジカルブ	0.0135	0.001	<0.001				1
ビフェントリン	0.000029	0.00001		<0.00001			1
フィプロニル	0.00012	0.0001			<0.0001		1
フルベンジアミド	0.029	0.001	<0.001		<0.001	<0.001	3
ペルメトリン	0.00085	0.0001				<0.0001	1
(殺菌剤)							
アシベンゾラル-S-メチル	1	0.001				<0.001	1
アゾキシストロビン	0.14	0.001			<0.001		1
イプロジオン	0.9	0.001	<0.001				1
イミノクタジナルベシル酸塩及び イミノクタジン酢酸塩	0.0135	0.001	<0.001		<0.001	<0.001	3
シアゾファミド	0.044	0.001	<0.001	<0.001		<0.001	3
ジラム	0.0048	0.001	<0.001	<0.001			2
チオファネートメチル (カルベンダジム)	0.5	0.001				<0.001	1
チフルザミド	0.185	0.001		0.004			1
テトラコナゾール	0.05	0.001			<0.001		1
トリフロキシストロビン	0.0075	0.001	<0.001				1
トルクロホスメチル	0.465	0.001	<0.001				1
ピカルブトラゾクス	0.17	0.001				<0.001	1
ヒドロキシイソキサゾール	0.5	0.001		<0.001		<0.001	2
ピラジフルミド	0.275	0.001		<0.001	<0.001		2
フルオキサストロビン	0.195	0.001			<0.01		1
フルジオキサニル	0.385	0.001		<0.001		<0.001	2
メタラキシル及び メタラキシルM (メタラキシルとして)	0.29	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
(除草剤)							
ベンタゾン	1.15	0.001	<0.001				1
メタミホップ	0.055	0.001			<0.001		1
(植物成長調整剤)							
トリネキサパックエチル	0.075	0.001	<0.001		<0.001		2
調査項目数			11	10	12	11	44

(注1) 協定値は、国の指針値の2分の1を示す。

(注2) <の数値は、定量下限値未満を示す。