

番号	通報日	通報番号	町名	損傷種類の選択
1	2024/01/04	ICR-00000313	竜神町	ガードレール・その他道路施設
2	2024/01/05	ICR-00000314	畝部西町	道路の側溝・集水桝
3	2024/01/06	ICR-00000315	曙町	舗装の穴ぼこ・陥没
4	2024/01/06	ICR-00000316	巴町	舗装の穴ぼこ・陥没
5	2024/01/08	ICR-00000318	竜神町	舗装の穴ぼこ・陥没
6	2024/01/08	ICR-00000319	竜神町	ガードレール・その他道路施設
7	2024/01/09	ICR-00000320	市木町	カーブミラー・照明灯
8	2024/01/09	ICR-00000321	朝日町	舗装の穴ぼこ・陥没
9	2024/01/11	ICR-00000323	金谷町	舗装の穴ぼこ・陥没
10	2024/01/11	ICR-00000325	神池町	ガードレール・その他道路施設
11	2024/01/12	ICR-00000326	明和町	道路の側溝・集水桝
12	2024/01/13	ICR-00000330	本地町	道路の側溝・集水桝
13	2024/01/13	ICR-00000331	明和町	道路の側溝・集水桝
14	2024/01/13	ICR-00000332	東梅坪町	道路の側溝・集水桝
15	2024/01/14	ICR-00000333	花園町	道路の側溝・集水桝
16	2024/01/15	ICR-00000334	北一色町	道路の側溝・集水桝
17	2024/01/16	ICR-00000336	大沼町	カーブミラー・照明灯
18	2024/01/17	ICR-00000337	高岡町	ガードレール・その他道路施設
19	2024/01/17	ICR-00000338	神殿町	舗装の穴ぼこ・陥没
20	2024/01/17	ICR-00000339	日之出町	道路の側溝・集水桝
21	2024/01/18	ICR-00000340	城見町	道路の側溝・集水桝
22	2024/01/18	ICR-00000341	足助町	カーブミラー・照明灯
23	2024/01/18	ICR-00000342	足助町	カーブミラー・照明灯
24	2024/01/18	ICR-00000343	鴛鴨町	舗装の穴ぼこ・陥没
25	2024/01/20	ICR-00000344	吉原町	ガードレール・その他道路施設
26	2024/01/24	ICR-00000346	西新町	通行の妨げになる樹木・草
27	2024/01/24	ICR-00000347	鴛鴨町	カーブミラー・照明灯
28	2024/01/27	ICR-00000349	東山町	舗装の穴ぼこ・陥没
29	2024/01/27	ICR-00000350	美里	道路の側溝・集水桝
30	2024/01/28	ICR-00000351	花園町	ガードレール・その他道路施設
31	2024/01/29	ICR-00000352	水源町	カーブミラー・照明灯
32	2024/01/29	ICR-00000353	百々町	ガードレール・その他道路施設
33	2024/01/30	ICR-00000354	配津町	カーブミラー・照明灯
34	2024/01/30	ICR-00000355	陣中町	ガードレール・その他道路施設
35	2024/01/31	ICR-00000356	勘八町	通行の妨げになる樹木・草
36	2024/02/03	ICR-00000358	山之手	舗装の穴ぼこ・陥没
37	2024/02/04	ICR-00000361	乙部ヶ丘	道路の側溝・集水桝
38	2024/02/06	ICR-00000363	乙部町	舗装の穴ぼこ・陥没
39	2024/02/06	ICR-00000365	神殿町	舗装の穴ぼこ・陥没
40	2024/02/07	ICR-00000366	桂野町	舗装の穴ぼこ・陥没
41	2024/02/08	ICR-00000370	前林町	舗装の穴ぼこ・陥没
42	2024/02/12	ICR-00000376	鴻ノ巣町	ガードレール・その他道路施設
43	2024/02/14	ICR-00000378	保見町	舗装の穴ぼこ・陥没
44	2024/02/15	ICR-00000381	上郷町	カーブミラー・照明灯
45	2024/02/17	ICR-00000387	西山町	ガードレール・その他道路施設
46	2024/02/22	ICR-00000395	時瀬町	通行の妨げになる樹木・草
47	2024/02/26	ICR-00000401	下国谷町	道路の側溝・集水桝