

番号	通報日	通報番号	町名	損傷種類の選択
1	2024/03/01	ICR-00000406	八草町	舗装の穴ぼこ・陥没
2	2024/03/01	ICR-00000405	矢並町	通行の妨げになる樹木・草
3	2024/03/01	ICR-00000404	市木町	舗装の穴ぼこ・陥没
4	2024/03/02	ICR-00000408	渋谷町	舗装の穴ぼこ・陥没
5	2024/03/02	ICR-00000407	下国谷町	舗装の穴ぼこ・陥没
6	2024/03/03	ICR-00000409	小田木町	舗装の穴ぼこ・陥没
7	2024/03/05	ICR-00000411	花園町	カーブミラー・照明灯
8	2024/03/05	ICR-00000410	下国谷町	舗装の穴ぼこ・陥没
9	2024/03/06	ICR-00000412	浄水町	舗装の穴ぼこ・陥没
10	2024/03/09	ICR-00000414	平戸橋町	舗装の穴ぼこ・陥没
11	2024/03/12	ICR-00000415	貞宝町	道路の側溝・集水桝
12	2024/03/13	ICR-00000418	西町	ガードレール・その他道路施設
13	2024/03/13	ICR-00000417	西町	舗装の穴ぼこ・陥没
14	2024/03/13	ICR-00000416	志賀町	道路の側溝・集水桝
15	2024/03/14	ICR-00000420	幸町	舗装の穴ぼこ・陥没
16	2024/03/14	ICR-00000419	上拳母	舗装の穴ぼこ・陥没
17	2024/03/15	ICR-00000421	乙部ヶ丘	舗装の穴ぼこ・陥没
18	2024/03/16	ICR-00000422	浄水町	舗装の穴ぼこ・陥没
19	2024/03/17	ICR-00000429	上拳母	道路の側溝・集水桝
20	2024/03/17	ICR-00000426	上拳母	道路の側溝・集水桝
21	2024/03/17	ICR-00000425	清水町	道路の側溝・集水桝
22	2024/03/18	ICR-00000430	西町	道路の側溝・集水桝
23	2024/03/19	ICR-00000431	若宮町	ガードレール・その他道路施設
24	2024/03/24	ICR-00000433	市木町	舗装の穴ぼこ・陥没
25	2024/03/24	ICR-00000432	和会町	舗装の穴ぼこ・陥没
26	2024/03/27	ICR-00000434	平戸橋町	ガードレール・その他道路施設
27	2024/03/28	ICR-00000437	豊松町	通行の妨げになる樹木・草
28	2024/03/30	ICR-00000438	浄水町	舗装の穴ぼこ・陥没
29	2024/04/01	ICR-00000443	貝津町	舗装の穴ぼこ・陥没
30	2024/04/01	ICR-00000442	貝津町	舗装の穴ぼこ・陥没
31	2024/04/01	ICR-00000441	志賀町	舗装の穴ぼこ・陥没
32	2024/04/01	ICR-00000440	花園町	ガードレール・その他道路施設
33	2024/04/03	ICR-00000445	大見町	ガードレール・その他道路施設
34	2024/04/04	ICR-00000447	西町	舗装の穴ぼこ・陥没
35	2024/04/05	ICR-00000451	市木町	ガードレール・その他道路施設
36	2024/04/05	ICR-00000450	昭和町	舗装の穴ぼこ・陥没
37	2024/04/05	ICR-00000449	竹生町	舗装の穴ぼこ・陥没
38	2024/04/05	ICR-00000448	浄水町	舗装の穴ぼこ・陥没
39	2024/04/07	ICR-00000457	神池町	舗装の穴ぼこ・陥没
40	2024/04/07	ICR-00000456	神池町	舗装の穴ぼこ・陥没
41	2024/04/08	ICR-00000461	本地町	舗装の穴ぼこ・陥没
42	2024/04/09	ICR-00000464	志賀町	道路の側溝・集水桝
43	2024/04/10	ICR-00000471	喜多町	舗装の穴ぼこ・陥没
44	2024/04/10	ICR-00000470	喜多町	舗装の穴ぼこ・陥没
45	2024/04/10	ICR-00000468	元城町	舗装の穴ぼこ・陥没
46	2024/04/10	ICR-00000466	平戸橋町	舗装の穴ぼこ・陥没
47	2024/04/11	ICR-00000475	野見山町	ガードレール・その他道路施設
48	2024/04/11	ICR-00000474	野見山町	通行の妨げになる樹木・草
49	2024/04/11	ICR-00000473	桜町	舗装の穴ぼこ・陥没
50	2024/04/11	ICR-00000472	西町	道路の側溝・集水桝

番号	通報日	通報番号	町名	損傷種類の選択
51	2024/04/12	ICR-00000478	西町	舗装の穴ぼこ・陥没
52	2024/04/12	ICR-00000477	豊松町	舗装の穴ぼこ・陥没
53	2024/04/12	ICR-00000476	豊松町	道路の側溝・集水桝
54	2024/04/13	ICR-00000479	山之手	通行の妨げになる樹木・草
55	2024/04/14	ICR-00000480	本地町	舗装の穴ぼこ・陥没
56	2024/04/15	ICR-00000482	桜町	舗装の穴ぼこ・陥没
57	2024/04/18	ICR-00000485	京町	道路の側溝・集水桝
58	2024/04/19	ICR-00000487	西町	舗装の穴ぼこ・陥没
59	2024/04/19	ICR-00000486	和会町	ガードレール・その他道路施設
60	2024/04/22	ICR-00000490	土橋町	ガードレール・その他道路施設
61	2024/04/25	ICR-00000493	平戸橋町	舗装の穴ぼこ・陥没
62	2024/04/27	ICR-00000495	大林町	道路の側溝・集水桝
63	2024/04/27	ICR-00000494	河合町	舗装の穴ぼこ・陥没
64	2024/04/29	ICR-00000503	高上	舗装の穴ぼこ・陥没
65	2024/04/29	ICR-00000502	若宮町	舗装の穴ぼこ・陥没
66	2024/04/29	ICR-00000501	豊松町	道路の側溝・集水桝
67	2024/04/29	ICR-00000500	柿本町	道路の側溝・集水桝
68	2024/04/29	ICR-00000499	下仁木町	舗装の穴ぼこ・陥没
69	2024/04/29	ICR-00000498	広川町	舗装の穴ぼこ・陥没
70	2024/04/30	ICR-00000509	西町	道路の側溝・集水桝
71	2024/04/30	ICR-00000508	小坂本町	通行の妨げになる樹木・草
72	2024/04/30	ICR-00000507	トヨタ町	通行の妨げになる樹木・草
73	2024/04/30	ICR-00000506	小坂本町	通行の妨げになる樹木・草
74	2024/04/30	ICR-00000505	小坂本町	道路の側溝・集水桝
75	2024/04/30	ICR-00000504	本地町	ガードレール・その他道路施設
76	2024/05/01	ICR-00000510	東山町	ガードレール・その他道路施設
77	2024/05/02	ICR-00000512	藤岡飯野町	舗装の穴ぼこ・陥没
78	2024/05/02	ICR-00000511	元城町	カーブミラー・照明灯
79	2024/05/08	ICR-00000522	小坂本町	通行の妨げになる樹木・草
80	2024/05/08	ICR-00000519	矢並町	道路の側溝・集水桝
81	2024/05/08	ICR-00000516	豊栄町	カーブミラー・照明灯
82	2024/05/09	ICR-00000532	千石町	ガードレール・その他道路施設
83	2024/05/09	ICR-00000525	小坂本町	通行の妨げになる樹木・草
84	2024/05/09	ICR-00000524	花本町	通行の妨げになる樹木・草
85	2024/05/10	ICR-00000539	要確認	カーブミラー・照明灯
86	2024/05/10	ICR-00000538	西町	道路の側溝・集水桝
87	2024/05/13	ICR-00000543	水源町	舗装の穴ぼこ・陥没
88	2024/05/14	ICR-00000546	田中町	通行の妨げになる樹木・草
89	2024/05/14	ICR-00000545	田中町	通行の妨げになる樹木・草
90	2024/05/15	ICR-00000550	高美町	ガードレール・その他道路施設
91	2024/05/15	ICR-00000549	西町	通行の妨げになる樹木・草
92	2024/05/15	ICR-00000548	今町	道路の側溝・集水桝
93	2024/05/15	ICR-00000547	水源町	道路の側溝・集水桝
94	2024/05/17	ICR-00000553	若宮町	舗装の穴ぼこ・陥没
95	2024/05/20	ICR-00000556	小坂本町	道路の側溝・集水桝
96	2024/05/21	ICR-00000558	宝来町	ガードレール・その他道路施設
97	2024/05/22	ICR-00000559	山之手	通行の妨げになる樹木・草
98	2024/05/23	ICR-00000565	広田町	通行の妨げになる樹木・草
99	2024/05/23	ICR-00000564	小川町	道路の側溝・集水桝
100	2024/05/23	ICR-00000561	秋葉町	道路の側溝・集水桝

番号	通報日	通報番号	町名	損傷種類の選択
101	2024/05/26	ICR-00000569	岩倉町	ガードレール・その他道路施設
102	2024/05/26	ICR-00000567	亀首町	ガードレール・その他道路施設
103	2024/05/27	ICR-00000570	和会町	ガードレール・その他道路施設
104	2024/05/28	ICR-00000572	則定町	通行の妨げになる樹木・草
105	2024/05/30	ICR-00000575	和会町	ガードレール・その他道路施設
106	2024/05/30	ICR-00000574	九久平町	通行の妨げになる樹木・草
107	2024/06/01	ICR-00000577	竹元町	ガードレール・その他道路施設
108	2024/06/02	ICR-00000581	乙ケ林町	ガードレール・その他道路施設
109	2024/06/02	ICR-00000579	大畑町	舗装の穴ぼこ・陥没
110	2024/06/03	ICR-00000582	亀首町	カーブミラー・照明灯
111	2024/06/05	ICR-00000587	西町	通行の妨げになる樹木・草
112	2024/06/05	ICR-00000586	古瀬間町	通行の妨げになる樹木・草
113	2024/06/07	ICR-00000592	上原町	ガードレール・その他道路施設
114	2024/06/07	ICR-00000591	浄水町	舗装の穴ぼこ・陥没
115	2024/06/07	ICR-00000590	京ケ峰	道路の側溝・集水枡
116	2024/06/07	ICR-00000589	浄水町	舗装の穴ぼこ・陥没
117	2024/06/10	ICR-00000598	平山町	通行の妨げになる樹木・草
118	2024/06/10	ICR-00000596	西町	通行の妨げになる樹木・草
119	2024/06/10	ICR-00000595	豊栄町	通行の妨げになる樹木・草
120	2024/06/11	ICR-00000599	西町	通行の妨げになる樹木・草
121	2024/06/13	ICR-00000604	石飛町	舗装の穴ぼこ・陥没
122	2024/06/16	ICR-00000607	山之手	ガードレール・その他道路施設
123	2024/06/17	ICR-00000609	西町	舗装の穴ぼこ・陥没
124	2024/06/17	ICR-00000608	松平町	通行の妨げになる樹木・草
125	2024/06/19	ICR-00000611	西町	通行の妨げになる樹木・草
126	2024/06/19	ICR-00000610	瑞穂町	舗装の穴ぼこ・陥没
127	2024/06/20	ICR-00000612	西広瀬町	通行の妨げになる樹木・草
128	2024/06/22	ICR-00000619	竹元町	ガードレール・その他道路施設
129	2024/06/24	ICR-00000621	東山町	ガードレール・その他道路施設
130	2024/06/25	ICR-00000623	和会町	舗装の穴ぼこ・陥没
131	2024/06/25	ICR-00000622	浄水町	舗装の穴ぼこ・陥没
132	2024/06/26	ICR-00000624	丸山町	ガードレール・その他道路施設
133	2024/06/28	ICR-00000627	黒田町	道路の側溝・集水枡