

番号	通報日	通報番号	町名	損傷種類の選択
1	2024/07/01	ICR-00000635	山之手	舗装の穴ぼこ・陥没
2	2024/07/02	ICR-00000640	栄生町	道路の側溝・集水桝
3	2024/07/02	ICR-00000641	和会町	舗装の穴ぼこ・陥没
4	2024/07/03	ICR-00000643	下国谷町	通行の妨げになる樹木・草
5	2024/07/03	ICR-00000644	広田町	ガードレール・その他道路施設
6	2024/07/03	ICR-00000645	広田町	カーブミラー・照明灯
7	2024/07/03	ICR-00000646	前山町	舗装の穴ぼこ・陥没
8	2024/07/03	ICR-00000649	松ヶ枝町	ガードレール・その他道路施設
9	2024/07/03	ICR-00000650	高美町	通行の妨げになる樹木・草
10	2024/07/03	ICR-00000652	元城町	舗装の穴ぼこ・陥没
11	2024/07/04	ICR-00000653	御幸町	舗装の穴ぼこ・陥没
12	2024/07/04	ICR-00000654	松平志賀町	舗装の穴ぼこ・陥没
13	2024/07/05	ICR-00000655	山之手	カーブミラー・照明灯
14	2024/07/05	ICR-00000656	花園町	道路の側溝・集水桝
15	2024/07/05	ICR-00000657	中垣内町	通行の妨げになる樹木・草
16	2024/07/05	ICR-00000658	中垣内町	道路の側溝・集水桝
17	2024/07/05	ICR-00000659	中垣内町	道路の側溝・集水桝
18	2024/07/05	ICR-00000660	中垣内町	道路の側溝・集水桝
19	2024/07/05	ICR-00000661	中垣内町	道路の側溝・集水桝
20	2024/07/09	ICR-00000666	元城町	ガードレール・その他道路施設
21	2024/07/09	ICR-00000672	若宮町	ガードレール・その他道路施設
22	2024/07/09	ICR-00000673	鶯鴨町	舗装の穴ぼこ・陥没
23	2024/07/11	ICR-00000674	東新町	道路の側溝・集水桝
24	2024/07/12	ICR-00000676	八草町	舗装の穴ぼこ・陥没
25	2024/07/16	ICR-00000679	篠原町	舗装の穴ぼこ・陥没
26	2024/07/16	ICR-00000680	大畑町	舗装の穴ぼこ・陥没
27	2024/07/18	ICR-00000685	西町	通行の妨げになる樹木・草
28	2024/07/21	ICR-00000687	野見町	舗装の穴ぼこ・陥没
29	2024/07/22	ICR-00000689	和会町	舗装の穴ぼこ・陥没
30	2024/07/23	ICR-00000690	浄水町	ガードレール・その他道路施設
31	2024/07/23	ICR-00000691	逢妻町	通行の妨げになる樹木・草
32	2024/07/23	ICR-00000692	下林町	通行の妨げになる樹木・草
33	2024/07/23	ICR-00000693	中町	ガードレール・その他道路施設
34	2024/07/23	ICR-00000694	平山町	舗装の穴ぼこ・陥没
35	2024/07/24	ICR-00000696	加納町	ガードレール・その他道路施設
36	2024/07/24	ICR-00000697	水間町	通行の妨げになる樹木・草
37	2024/07/24	ICR-00000698	西町	舗装の穴ぼこ・陥没
38	2024/07/24	ICR-00000699	山之手	道路の側溝・集水桝
39	2024/07/28	ICR-00000703	志賀町	ガードレール・その他道路施設
40	2024/07/31	ICR-00000706	小坂町	舗装の穴ぼこ・陥没
41	2024/07/31	ICR-00000707	若宮町	舗装の穴ぼこ・陥没
42	2024/07/31	ICR-00000708	若宮町	舗装の穴ぼこ・陥没
43	2024/07/31	ICR-00000709	若宮町	舗装の穴ぼこ・陥没
44	2024/07/31	ICR-00000710	栄町	通行の妨げになる樹木・草
45	2024/08/02	ICR-00000711	貝津町	カーブミラー・照明灯
46	2024/08/02	ICR-00000712	西町	舗装の穴ぼこ・陥没
47	2024/08/02	ICR-00000713	中垣内町	通行の妨げになる樹木・草
48	2024/08/02	ICR-00000714	中垣内町	通行の妨げになる樹木・草
49	2024/08/02	ICR-00000715	中垣内町	通行の妨げになる樹木・草
50	2024/08/03	ICR-00000717	本新町	舗装の穴ぼこ・陥没

番号	通報日	通報番号	町名	損傷種類の選択
51	2024/08/03	ICR-00000718	市木町	舗装の穴ぼこ・陥没
52	2024/08/05	ICR-00000720	下市場町	舗装の穴ぼこ・陥没
53	2024/08/05	ICR-00000721	下市場町	ガードレール・その他道路施設
54	2024/08/05	ICR-00000722	金谷町	舗装の穴ぼこ・陥没
55	2024/08/05	ICR-00000723	中根町	ガードレール・その他道路施設
56	2024/08/05	ICR-00000725	横山町	舗装の穴ぼこ・陥没
57	2024/08/05	ICR-00000727	横山町	道路の側溝・集水桝
58	2024/08/05	ICR-00000729	朝日町	道路の側溝・集水桝
59	2024/08/05	ICR-00000730	前田町	舗装の穴ぼこ・陥没
60	2024/08/05	ICR-00000732	小坂町	舗装の穴ぼこ・陥没
61	2024/08/05	ICR-00000733	下市場町	舗装の穴ぼこ・陥没
62	2024/08/05	ICR-00000734	下市場町	道路の側溝・集水桝
63	2024/08/05	ICR-00000736	長興寺	舗装の穴ぼこ・陥没
64	2024/08/05	ICR-00000737	下市場町	道路の側溝・集水桝
65	2024/08/05	ICR-00000738	鴛鴨町	舗装の穴ぼこ・陥没
66	2024/08/05	ICR-00000740	西岡町	ガードレール・その他道路施設
67	2024/08/05	ICR-00000743	本新町	舗装の穴ぼこ・陥没
68	2024/08/05	ICR-00000745	大林町	通行の妨げになる樹木・草
69	2024/08/05	ICR-00000746	逢妻町	舗装の穴ぼこ・陥没
70	2024/08/05	ICR-00000748	広川町	舗装の穴ぼこ・陥没
71	2024/08/05	ICR-00000749	寺部町	通行の妨げになる樹木・草
72	2024/08/05	ICR-00000750	若宮町	舗装の穴ぼこ・陥没
73	2024/08/05	ICR-00000751	若宮町	舗装の穴ぼこ・陥没
74	2024/08/05	ICR-00000752	若宮町	舗装の穴ぼこ・陥没
75	2024/08/06	ICR-00000754	岩倉町	舗装の穴ぼこ・陥没
76	2024/08/06	ICR-00000755	大平町	舗装の穴ぼこ・陥没
77	2024/08/06	ICR-00000757	小原田代町	舗装の穴ぼこ・陥没
78	2024/08/06	ICR-00000758	高岡町	舗装の穴ぼこ・陥没
79	2024/08/06	ICR-00000759	鷺ヶ瀬町	道路の側溝・集水桝
80	2024/08/06	ICR-00000760	井上町	舗装の穴ぼこ・陥没
81	2024/08/06	ICR-00000761	鷺ヶ瀬町	舗装の穴ぼこ・陥没
82	2024/08/06	ICR-00000770	御作町	道路の側溝・集水桝
83	2024/08/06	ICR-00000766	住吉町	舗装の穴ぼこ・陥没
84	2024/08/06	ICR-00000768	藤岡飯野町	舗装の穴ぼこ・陥没
85	2024/08/06	ICR-00000772	西田町	舗装の穴ぼこ・陥没
86	2024/08/06	ICR-00000774	西広瀬町	舗装の穴ぼこ・陥没
87	2024/08/06	ICR-00000775	西広瀬町	舗装の穴ぼこ・陥没
88	2024/08/06	ICR-00000777	榎塚西町	舗装の穴ぼこ・陥没
89	2024/08/06	ICR-00000779	坂上町	ガードレール・その他道路施設
90	2024/08/06	ICR-00000780	御船町	舗装の穴ぼこ・陥没
91	2024/08/06	ICR-00000781	福受町	舗装の穴ぼこ・陥没
92	2024/08/06	ICR-00000782	配津町	舗装の穴ぼこ・陥没
93	2024/08/06	ICR-00000783	配津町	道路の側溝・集水桝
94	2024/08/06	ICR-00000784	配津町	舗装の穴ぼこ・陥没
95	2024/08/06	ICR-00000785	配津町	舗装の穴ぼこ・陥没
96	2024/08/06	ICR-00000786	上渡合町	舗装の穴ぼこ・陥没
97	2024/08/07	ICR-00000787	竹生町	舗装の穴ぼこ・陥没
98	2024/08/07	ICR-00000789	東梅坪町	舗装の穴ぼこ・陥没
99	2024/08/07	ICR-00000790	中田町	道路の側溝・集水桝
100	2024/08/07	ICR-00000791	中田町	道路の側溝・集水桝

番号	通報日	通報番号	町名	損傷種類の選択
101	2024/08/07	ICR-00000793	中田町	道路の側溝・集水桧
102	2024/08/07	ICR-00000797	西山町	舗装の穴ぼこ・陥没
103	2024/08/07	ICR-00000798	中田町	通行の妨げになる樹木・草
104	2024/08/07	ICR-00000799	駒新町	舗装の穴ぼこ・陥没
105	2024/08/07	ICR-00000800	西山町	ガードレール・その他道路施設
106	2024/08/07	ICR-00000801	京町	舗装の穴ぼこ・陥没
107	2024/08/07	ICR-00000802	梅坪町	舗装の穴ぼこ・陥没
108	2024/08/07	ICR-00000804	若林東町	舗装の穴ぼこ・陥没
109	2024/08/07	ICR-00000805	鴛鴨町	舗装の穴ぼこ・陥没
110	2024/08/07	ICR-00000806	鴛鴨町	舗装の穴ぼこ・陥没
111	2024/08/07	ICR-00000807	鴛鴨町	舗装の穴ぼこ・陥没
112	2024/08/07	ICR-00000808	鴛鴨町	舗装の穴ぼこ・陥没
113	2024/08/07	ICR-00000812	越戸町	舗装の穴ぼこ・陥没
114	2024/08/07	ICR-00000813	生駒町	舗装の穴ぼこ・陥没
115	2024/08/07	ICR-00000815	越戸町	舗装の穴ぼこ・陥没
116	2024/08/07	ICR-00000816	越戸町	ガードレール・その他道路施設
117	2024/08/07	ICR-00000817	豊栄町	舗装の穴ぼこ・陥没
118	2024/08/07	ICR-00000819	花本町	舗装の穴ぼこ・陥没
119	2024/08/07	ICR-00000820	千足町	舗装の穴ぼこ・陥没
120	2024/08/07	ICR-00000821	千足町	舗装の穴ぼこ・陥没
121	2024/08/07	ICR-00000822	成合町	通行の妨げになる樹木・草
122	2024/08/07	ICR-00000823	力石町	通行の妨げになる樹木・草
123	2024/08/08	ICR-00000825	貝津町	舗装の穴ぼこ・陥没
124	2024/08/08	ICR-00000827	乙部ヶ丘	道路の側溝・集水桧
125	2024/08/08	ICR-00000828	北一色町	舗装の穴ぼこ・陥没
126	2024/08/08	ICR-00000829	東保見町	舗装の穴ぼこ・陥没
127	2024/08/08	ICR-00000830	藤岡飯野町	舗装の穴ぼこ・陥没
128	2024/08/08	ICR-00000831	貝津町	舗装の穴ぼこ・陥没
129	2024/08/08	ICR-00000832	貝津町	通行の妨げになる樹木・草
130	2024/08/08	ICR-00000833	藤岡飯野町	ガードレール・その他道路施設
131	2024/08/08	ICR-00000834	藤岡飯野町	舗装の穴ぼこ・陥没
132	2024/08/08	ICR-00000835	浄水町	舗装の穴ぼこ・陥没
133	2024/08/08	ICR-00000836	坂上町	舗装の穴ぼこ・陥没
134	2024/08/08	ICR-00000837	大島町	舗装の穴ぼこ・陥没
135	2024/08/08	ICR-00000838	坂上町	舗装の穴ぼこ・陥没
136	2024/08/08	ICR-00000839	堤町	舗装の穴ぼこ・陥没
137	2024/08/08	ICR-00000840	桝塚西町	舗装の穴ぼこ・陥没
138	2024/08/08	ICR-00000841	桝塚西町	舗装の穴ぼこ・陥没
139	2024/08/08	ICR-00000843	大島町	舗装の穴ぼこ・陥没
140	2024/08/08	ICR-00000844	日南町	カーブミラー・照明灯
141	2024/08/08	ICR-00000845	桝塚西町	舗装の穴ぼこ・陥没
142	2024/08/09	ICR-00000852	今町	舗装の穴ぼこ・陥没
143	2024/08/09	ICR-00000853	今町	舗装の穴ぼこ・陥没
144	2024/08/09	ICR-00000855	西広瀬町	通行の妨げになる樹木・草
145	2024/08/09	ICR-00000856	日之出町	舗装の穴ぼこ・陥没
146	2024/08/09	ICR-00000857	日之出町	舗装の穴ぼこ・陥没
147	2024/08/09	ICR-00000858	日之出町	舗装の穴ぼこ・陥没
148	2024/08/09	ICR-00000860	喜多町	舗装の穴ぼこ・陥没
149	2024/08/09	ICR-00000861	若林西町	舗装の穴ぼこ・陥没
150	2024/08/09	ICR-00000863	大河原町	道路の側溝・集水桧

番号	通報日	通報番号	町名	損傷種類の選択
151	2024/08/09	ICR-00000864	陣中町	舗装の穴ぼこ・陥没
152	2024/08/09	ICR-00000867	若林西町	舗装の穴ぼこ・陥没
153	2024/08/09	ICR-00000868	力石町	道路の側溝・集水桝
154	2024/08/09	ICR-00000869	東広瀬町	道路の側溝・集水桝
155	2024/08/09	ICR-00000870	渡刈町	通行の妨げになる樹木・草
156	2024/08/10	ICR-00000873	有間町	通行の妨げになる樹木・草
157	2024/08/11	ICR-00000874	栄町	舗装の穴ぼこ・陥没
158	2024/08/12	ICR-00000875	鶯鴨町	道路の側溝・集水桝
159	2024/08/12	ICR-00000876	花園町	道路の側溝・集水桝
160	2024/08/13	ICR-00000877	拳母町	ガードレール・その他道路施設
161	2024/08/13	ICR-00000878	拳母町	舗装の穴ぼこ・陥没
162	2024/08/13	ICR-00000879	拳母町	舗装の穴ぼこ・陥没
163	2024/08/13	ICR-00000881	常盤町	ガードレール・その他道路施設
164	2024/08/13	ICR-00000884	上丘町	舗装の穴ぼこ・陥没
165	2024/08/13	ICR-00000886	上丘町	舗装の穴ぼこ・陥没
166	2024/08/13	ICR-00000888	堤町	舗装の穴ぼこ・陥没
167	2024/08/13	ICR-00000890	堤町	舗装の穴ぼこ・陥没
168	2024/08/13	ICR-00000891	猿投町	舗装の穴ぼこ・陥没
169	2024/08/13	ICR-00000892	猿投町	舗装の穴ぼこ・陥没
170	2024/08/13	ICR-00000893	堤町	舗装の穴ぼこ・陥没
171	2024/08/13	ICR-00000894	堤本町	舗装の穴ぼこ・陥没
172	2024/08/13	ICR-00000896	川下町	通行の妨げになる樹木・草
173	2024/08/13	ICR-00000898	川下町	道路の側溝・集水桝
174	2024/08/13	ICR-00000899	川下町	舗装の穴ぼこ・陥没
175	2024/08/13	ICR-00000900	日面町	舗装の穴ぼこ・陥没
176	2024/08/13	ICR-00000901	日面町	舗装の穴ぼこ・陥没
177	2024/08/13	ICR-00000903	李町	舗装の穴ぼこ・陥没
178	2024/08/14	ICR-00000904	保見ヶ丘	道路の側溝・集水桝
179	2024/08/14	ICR-00000906	広幡町	舗装の穴ぼこ・陥没
180	2024/08/14	ICR-00000907	大畑町	舗装の穴ぼこ・陥没
181	2024/08/14	ICR-00000909	本地町	道路の側溝・集水桝
182	2024/08/14	ICR-00000910	千足町	舗装の穴ぼこ・陥没
183	2024/08/15	ICR-00000911	北一色町	カーブミラー・照明灯
184	2024/08/15	ICR-00000912	花園町	道路の側溝・集水桝
185	2024/08/15	ICR-00000913	花園町	舗装の穴ぼこ・陥没
186	2024/08/15	ICR-00000914	生駒町	舗装の穴ぼこ・陥没
187	2024/08/15	ICR-00000917	中根町	舗装の穴ぼこ・陥没
188	2024/08/15	ICR-00000918	花園町	舗装の穴ぼこ・陥没
189	2024/08/15	ICR-00000919	花園町	通行の妨げになる樹木・草
190	2024/08/15	ICR-00000920	中根町	舗装の穴ぼこ・陥没
191	2024/08/15	ICR-00000921	若林西町	舗装の穴ぼこ・陥没
192	2024/08/15	ICR-00000922	若林西町	舗装の穴ぼこ・陥没
193	2024/08/15	ICR-00000923	中根町	舗装の穴ぼこ・陥没
194	2024/08/15	ICR-00000924	寿町	道路の側溝・集水桝
195	2024/08/15	ICR-00000925	武節町	カーブミラー・照明灯
196	2024/08/16	ICR-00000926	中根町	舗装の穴ぼこ・陥没
197	2024/08/16	ICR-00000927	吉原町	舗装の穴ぼこ・陥没
198	2024/08/16	ICR-00000929	花園町	道路の側溝・集水桝
199	2024/08/16	ICR-00000930	花園町	道路の側溝・集水桝
200	2024/08/17	ICR-00000933	大畑町	舗装の穴ぼこ・陥没

番号	通報日	通報番号	町名	損傷種類の選択
201	2024/08/18	ICR-00000934	西中山町	カーブミラー・照明灯
202	2024/08/19	ICR-00000935	下国谷町	通行の妨げになる樹木・草
203	2024/08/19	ICR-00000936	巴町	道路の側溝・集水枥
204	2024/08/22	ICR-00000940	三箇町	ガードレール・その他道路施設
205	2024/08/22	ICR-00000941	三箇町	ガードレール・その他道路施設
206	2024/08/23	ICR-00000943	花園町	ガードレール・その他道路施設
207	2024/08/25	ICR-00000944	竹町	通行の妨げになる樹木・草
208	2024/08/25	ICR-00000945	竹町	通行の妨げになる樹木・草
209	2024/08/25	ICR-00000946	竜神町	通行の妨げになる樹木・草
210	2024/08/26	ICR-00000949	古瀬間町	通行の妨げになる樹木・草
211	2024/08/27	ICR-00000951	堤本町	通行の妨げになる樹木・草
212	2024/08/28	ICR-00000952	堤本町	通行の妨げになる樹木・草
213	2024/08/29	ICR-00000953	緑ヶ丘	道路の側溝・集水枥
214	2024/08/30	ICR-00000961	上原町	舗装の穴ぼこ・陥没
215	2024/08/31	ICR-00000962	広久手町	道路の側溝・集水枥
216	2024/09/01	ICR-00000963	志賀町	通行の妨げになる樹木・草
217	2024/09/01	ICR-00000964	川田町	舗装の穴ぼこ・陥没
218	2024/09/01	ICR-00000965	大畑町	舗装の穴ぼこ・陥没
219	2024/09/02	ICR-00000968	東郷町	通行の妨げになる樹木・草
220	2024/09/02	ICR-00000970	山之手	舗装の穴ぼこ・陥没
221	2024/09/03	ICR-00000972	西中山町	カーブミラー・照明灯
222	2024/09/03	ICR-00000974	明和町	道路の側溝・集水枥
223	2024/09/04	ICR-00000976	美里	舗装の穴ぼこ・陥没
224	2024/09/04	ICR-00000979	和会町	舗装の穴ぼこ・陥没
225	2024/09/05	ICR-00000983	小田木町	舗装の穴ぼこ・陥没
226	2024/09/06	ICR-00000984	高上	舗装の穴ぼこ・陥没
227	2024/09/06	ICR-00000985	乙部ヶ丘	舗装の穴ぼこ・陥没
228	2024/09/09	ICR-00000990	東郷町	通行の妨げになる樹木・草
229	2024/09/10	ICR-00000992	深田町	舗装の穴ぼこ・陥没
230	2024/09/10	ICR-00000995	勘八町	通行の妨げになる樹木・草
231	2024/09/11	ICR-00000997	竜神町	通行の妨げになる樹木・草
232	2024/09/11	ICR-00000998	本新町	カーブミラー・照明灯
233	2024/09/12	ICR-00001002	神池町	舗装の穴ぼこ・陥没
234	2024/09/13	ICR-00001003	桜町	舗装の穴ぼこ・陥没
235	2024/09/13	ICR-00001004	井上町	舗装の穴ぼこ・陥没
236	2024/09/13	ICR-00001005	井上町	舗装の穴ぼこ・陥没
237	2024/09/15	ICR-00001006	本新町	舗装の穴ぼこ・陥没
238	2024/09/16	ICR-00001007	摺町	舗装の穴ぼこ・陥没
239	2024/09/18	ICR-00001009	竹元町	ガードレール・その他道路施設
240	2024/09/18	ICR-00001010	今町	道路の側溝・集水枥
241	2024/09/18	ICR-00001011	鴛鴨町	通行の妨げになる樹木・草
242	2024/09/21	ICR-00001014	加納町	通行の妨げになる樹木・草
243	2024/09/21	ICR-00001016	花沢町	舗装の穴ぼこ・陥没
244	2024/09/23	ICR-00001017	則定町	道路の側溝・集水枥
245	2024/09/23	ICR-00001018	則定町	ガードレール・その他道路施設
246	2024/09/23	ICR-00001019	駒場町	道路の側溝・集水枥
247	2024/09/26	ICR-00001021	小呂町	舗装の穴ぼこ・陥没
248	2024/09/26	ICR-00001022	若林西町	カーブミラー・照明灯
249	2024/09/26	ICR-00001023	木瀬町	舗装の穴ぼこ・陥没
250	2024/09/28	ICR-00001024	寿町	ガードレール・その他道路施設

番号	通報日	通報番号	町名	損傷種類の選択
251	2024/09/29	ICR-00001025	宝来町	ガードレール・その他道路施設
252	2024/09/29	ICR-00001027	高岡本町	カーブミラー・照明灯