

番号	通報日	通報番号	町名	損傷種類の選択
1	2025/04/05	ICR-00001290	野見町	道路の側溝・集水桝
2	2025/04/06	ICR-00001292	保見町	舗装の穴ぼこ・陥没
3	2025/04/07	ICR-00001293	五ヶ丘	ガードレール・その他道路施設
4	2025/04/07	ICR-00001294	若宮町	道路の側溝・集水桝
5	2025/04/08	ICR-00001295	今町	ガードレール・その他道路施設
6	2025/04/08	ICR-00001296	小川町	ガードレール・その他道路施設
7	2025/04/09	ICR-00001297	有間町	ガードレール・その他道路施設
8	2025/04/11	ICR-00001298	鴛鴨町	カーブミラー・照明灯
9	2025/04/11	ICR-00001299	竜神町	道路の側溝・集水桝
10	2025/04/13	ICR-00001301	広路町	道路の側溝・集水桝
11	2025/04/15	ICR-00001303	今町	通行の妨げになる樹木・草
12	2025/04/15	ICR-00001304	花本町	ガードレール・その他道路施設
13	2025/04/16	ICR-00001305	桜町	舗装の穴ぼこ・陥没
14	2025/04/17	ICR-00001306	上原町	ガードレール・その他道路施設
15	2025/04/17	ICR-00001307	今町	カーブミラー・照明灯
16	2025/04/17	ICR-00001308	今町	ガードレール・その他道路施設
17	2025/04/17	ICR-00001309	鴛鴨町	道路の側溝・集水桝
18	2025/04/17	ICR-00001310	駒場町	ガードレール・その他道路施設
19	2025/04/18	ICR-00001312	小坂本町	道路の側溝・集水桝
20	2025/04/18	ICR-00001313	花園町	ガードレール・その他道路施設
21	2025/04/18	ICR-00001314	高岡町	舗装の穴ぼこ・陥没
22	2025/04/18	ICR-00001315	西中山町	舗装の穴ぼこ・陥没
23	2025/04/22	ICR-00001317	伊保町	舗装の穴ぼこ・陥没
24	2025/04/22	ICR-00001318	配津町	カーブミラー・照明灯
25	2025/04/25	ICR-00001320	高町	ガードレール・その他道路施設
26	2025/04/25	ICR-00001321	高町	舗装の穴ぼこ・陥没
27	2025/04/25	ICR-00001322	矢並町	道路の側溝・集水桝
28	2025/04/30	ICR-00001326	長興寺	道路の側溝・集水桝
29	2025/05/01	ICR-00001328	東郷町	舗装の穴ぼこ・陥没
30	2025/05/01	ICR-00001329	北一色町	舗装の穴ぼこ・陥没
31	2025/05/01	ICR-00001330	広川町	舗装の穴ぼこ・陥没
32	2025/05/02	ICR-00001331	下林町	ガードレール・その他道路施設
33	2025/05/08	ICR-00001335	大林町	道路の側溝・集水桝
34	2025/05/10	ICR-00001336	矢並町	カーブミラー・照明灯
35	2025/05/11	ICR-00001340	平戸橋町	舗装の穴ぼこ・陥没
36	2025/05/13	ICR-00001342	泉町	舗装の穴ぼこ・陥没
37	2025/05/14	ICR-00001345	駒場町	カーブミラー・照明灯
38	2025/05/14	ICR-00001347	十塚町	ガードレール・その他道路施設
39	2025/05/15	ICR-00001348	坂上町	通行の妨げになる樹木・草
40	2025/05/16	ICR-00001349	山之手	ガードレール・その他道路施設
41	2025/05/16	ICR-00001350	花園町	ガードレール・その他道路施設
42	2025/05/16	ICR-00001351	竹元町	舗装の穴ぼこ・陥没
43	2025/05/16	ICR-00001352	土橋町	道路の側溝・集水桝
44	2025/05/17	ICR-00001354	大林町	舗装の穴ぼこ・陥没
45	2025/05/17	ICR-00001355	三箇町	通行の妨げになる樹木・草
46	2025/05/17	ICR-00001356	花園町	カーブミラー・照明灯
47	2025/05/17	ICR-00001357	花園町	ガードレール・その他道路施設
48	2025/05/18	ICR-00001358	小田木町	舗装の穴ぼこ・陥没
49	2025/05/18	ICR-00001359	山之手	ガードレール・その他道路施設
50	2025/05/18	ICR-00001361	大林町	舗装の穴ぼこ・陥没

番号	通報日	通報番号	町名	損傷種類の選択
51	2025/05/19	ICR-00001362	昭和町	道路の側溝・集水桝
52	2025/05/19	ICR-00001363	今町	舗装の穴ぼこ・陥没
53	2025/05/19	ICR-00001364	藤岡飯野町	舗装の穴ぼこ・陥没
54	2025/05/20	ICR-00001367	高丘新町	舗装の穴ぼこ・陥没
55	2025/05/21	ICR-00001368	志賀町	通行の妨げになる樹木・草
56	2025/05/23	ICR-00001370	拳母町	舗装の穴ぼこ・陥没
57	2025/05/23	ICR-00001371	本町	通行の妨げになる樹木・草
58	2025/05/25	ICR-00001373	浄水町	ガードレール・その他道路施設
59	2025/05/25	ICR-00001374	井上町	道路の側溝・集水桝
60	2025/05/25	ICR-00001376	栄町	舗装の穴ぼこ・陥没
61	2025/05/26	ICR-00001378	今町	ガードレール・その他道路施設
62	2025/05/27	ICR-00001379	浄水町	舗装の穴ぼこ・陥没
63	2025/05/27	ICR-00001380	鴛鴨町	カーブミラー・照明灯
64	2025/05/28	ICR-00001381	浄水町	舗装の穴ぼこ・陥没
65	2025/05/28	ICR-00001382	朝日ヶ丘	通行の妨げになる樹木・草
66	2025/05/30	ICR-00001384	宮上町	舗装の穴ぼこ・陥没
67	2025/05/31	ICR-00001385	上郷町	カーブミラー・照明灯
68	2025/06/01	ICR-00001386	北篠平町	舗装の穴ぼこ・陥没
69	2025/06/02	ICR-00001387	荻萱町	道路の側溝・集水桝
70	2025/06/02	ICR-00001388	豊松町	通行の妨げになる樹木・草
71	2025/06/03	ICR-00001389	矢並町	通行の妨げになる樹木・草
72	2025/06/03	ICR-00001390	加納町	舗装の穴ぼこ・陥没
73	2025/06/03	ICR-00001391	藤岡飯野町	舗装の穴ぼこ・陥没
74	2025/06/04	ICR-00001393	若林西町	カーブミラー・照明灯
75	2025/06/04	ICR-00001394	井上町	道路の側溝・集水桝
76	2025/06/05	ICR-00001397	高橋町	舗装の穴ぼこ・陥没
77	2025/06/06	ICR-00001398	丸山町	舗装の穴ぼこ・陥没
78	2025/06/06	ICR-00001399	浄水町	舗装の穴ぼこ・陥没
79	2025/06/08	ICR-00001402	山之手	舗装の穴ぼこ・陥没
80	2025/06/08	ICR-00001403	花園町	ガードレール・その他道路施設
81	2025/06/09	ICR-00001405	青木町	道路の側溝・集水桝
82	2025/06/09	ICR-00001406	篠原町	ガードレール・その他道路施設
83	2025/06/09	ICR-00001407	亀首町	舗装の穴ぼこ・陥没
84	2025/06/10	ICR-00001408	杉本町	舗装の穴ぼこ・陥没
85	2025/06/10	ICR-00001409	林添町	通行の妨げになる樹木・草
86	2025/06/11	ICR-00001410	古瀬間町	通行の妨げになる樹木・草
87	2025/06/11	ICR-00001412	北一色町	道路の側溝・集水桝
88	2025/06/12	ICR-00001414	若草町	舗装の穴ぼこ・陥没
89	2025/06/12	ICR-00001415	東梅坪町	通行の妨げになる樹木・草
90	2025/06/13	ICR-00001416	上丘町	舗装の穴ぼこ・陥没
91	2025/06/14	ICR-00001418	東梅坪町	道路の側溝・集水桝
92	2025/06/14	ICR-00001419	中根町	カーブミラー・照明灯
93	2025/06/14	ICR-00001420	豊松町	通行の妨げになる樹木・草
94	2025/06/16	ICR-00001421	鴛鴨町	道路の側溝・集水桝
95	2025/06/17	ICR-00001422	北一色町	舗装の穴ぼこ・陥没
96	2025/06/17	ICR-00001423	北一色町	舗装の穴ぼこ・陥没
97	2025/06/17	ICR-00001424	北一色町	舗装の穴ぼこ・陥没
98	2025/06/17	ICR-00001425	緑ヶ丘	通行の妨げになる樹木・草
99	2025/06/18	ICR-00001427	五ヶ丘	道路の側溝・集水桝
100	2025/06/18	ICR-00001428	若宮町	舗装の穴ぼこ・陥没

番号	通報日	通報番号	町名	損傷種類の選択
101	2025/06/19	ICR-00001430	平戸橋町	舗装の穴ぼこ・陥没
102	2025/06/20	ICR-00001431	広川町	道路の側溝・集水桝
103	2025/06/21	ICR-00001432	西中山町	舗装の穴ぼこ・陥没
104	2025/06/21	ICR-00001434	浄水町	舗装の穴ぼこ・陥没
105	2025/06/22	ICR-00001436	東郷町	道路の側溝・集水桝
106	2025/06/23	ICR-00001437	東広瀬町	舗装の穴ぼこ・陥没
107	2025/06/23	ICR-00001438	今町	舗装の穴ぼこ・陥没
108	2025/06/25	ICR-00001440	大林町	通行の妨げになる樹木・草
109	2025/06/25	ICR-00001441	鴛鴨町	通行の妨げになる樹木・草
110	2025/06/26	ICR-00001442	元城町	道路の側溝・集水桝
111	2025/06/28	ICR-00001445	亀首町	舗装の穴ぼこ・陥没
112	2025/06/29	ICR-00001446	深見町	舗装の穴ぼこ・陥没
113	2025/06/29	ICR-00001447	鴛鴨町	舗装の穴ぼこ・陥没
114	2025/06/29	ICR-00001448	乙部ヶ丘	舗装の穴ぼこ・陥没
115	2025/06/30	ICR-00001449	三軒町	舗装の穴ぼこ・陥没
116	2025/06/30	ICR-00001450	北一色町	舗装の穴ぼこ・陥没