

番号	通報日	通報番号	町名	損傷種類の選択
1	2025/09/01	ICR-00001735	亀首町	道路の側溝・集水桝
2	2025/09/01	ICR-00001736	若林東町	通行の妨げになる樹木・草
3	2025/09/03	ICR-00001737	大清水町	通行の妨げになる樹木・草
4	2025/09/04	ICR-00001738	寿町	カーブミラー・照明灯
5	2025/09/05	ICR-00001743	幸海町	舗装の穴ぼこ・陥没
6	2025/09/05	ICR-00001745	王滝町	道路の側溝・集水桝
7	2025/09/06	ICR-00001748	有間町	道路の側溝・集水桝
8	2025/09/06	ICR-00001749	本新町	カーブミラー・照明灯
9	2025/09/07	ICR-00001750	岩滝町	舗装の穴ぼこ・陥没
10	2025/09/07	ICR-00001751	広路町	ガードレール・その他道路施設
11	2025/09/08	ICR-00001752	志賀町	道路の側溝・集水桝
12	2025/09/08	ICR-00001753	三軒町	ガードレール・その他道路施設
13	2025/09/09	ICR-00001757	松平町	舗装の穴ぼこ・陥没
14	2025/09/09	ICR-00001758	久岡町	舗装の穴ぼこ・陥没
15	2025/09/10	ICR-00001759	岩滝町	道路の側溝・集水桝
16	2025/09/10	ICR-00001761	花本町	ガードレール・その他道路施設
17	2025/09/11	ICR-00001763	北一色町	舗装の穴ぼこ・陥没
18	2025/09/11	ICR-00001764	花園町	カーブミラー・照明灯
19	2025/09/13	ICR-00001765	古瀬間町	舗装の穴ぼこ・陥没
20	2025/09/14	ICR-00001769	神池町	ガードレール・その他道路施設
21	2025/09/15	ICR-00001772	梅坪町	道路の側溝・集水桝
22	2025/09/15	ICR-00001774	大成町	通行の妨げになる樹木・草
23	2025/09/18	ICR-00001779	西町	舗装の穴ぼこ・陥没
24	2025/09/18	ICR-00001780	鴛鴦町	舗装の穴ぼこ・陥没
25	2025/09/18	ICR-00001782	市木町	舗装の穴ぼこ・陥没
26	2025/09/19	ICR-00001784	若草町	ガードレール・その他道路施設
27	2025/09/19	ICR-00001786	乙部ヶ丘	カーブミラー・照明灯
28	2025/09/21	ICR-00001789	梅坪町	道路の側溝・集水桝
29	2025/09/22	ICR-00001791	大清水町	舗装の穴ぼこ・陥没
30	2025/09/22	ICR-00001792	高原町	通行の妨げになる樹木・草
31	2025/09/22	ICR-00001793	御幸町	通行の妨げになる樹木・草
32	2025/09/22	ICR-00001795	浄水町	通行の妨げになる樹木・草
33	2025/09/23	ICR-00001796	寿町	道路の側溝・集水桝
34	2025/09/24	ICR-00001798	駒場町	通行の妨げになる樹木・草
35	2025/09/24	ICR-00001799	駒場町	通行の妨げになる樹木・草
36	2025/09/25	ICR-00001800	竹元町	ガードレール・その他道路施設
37	2025/09/26	ICR-00001803	駒新町	通行の妨げになる樹木・草
38	2025/09/27	ICR-00001804	東新町	道路の側溝・集水桝
39	2025/09/28	ICR-00001805	保見ヶ丘	通行の妨げになる樹木・草
40	2025/09/30	ICR-00001810	小坂本町	道路の側溝・集水桝
41	2025/09/30	ICR-00001811	渡刈町	通行の妨げになる樹木・草
42	2025/09/30	ICR-00001813	緑ヶ丘	舗装の穴ぼこ・陥没
43	2025/10/01	ICR-00001816	水間町	通行の妨げになる樹木・草
44	2025/10/01	ICR-00001818	大林町	カーブミラー・照明灯
45	2025/10/02	ICR-00001820	日南町	道路の側溝・集水桝
46	2025/10/02	ICR-00001821	井上氏	道路の側溝・集水桝
47	2025/10/02	ICR-00001823	伊保町	舗装の穴ぼこ・陥没
48	2025/10/03	ICR-00001824	井上町	道路の側溝・集水桝
49	2025/10/03	ICR-00001825	鴛鴦町	カーブミラー・照明灯
50	2025/10/04	ICR-00001826	豊松町	通行の妨げになる樹木・草

番号	通報日	通報番号	町名	損傷種類の選択
51	2025/10/06	ICR-00001828	京町	道路の側溝・集水桝
52	2025/10/08	ICR-00001830	小坂本町	ガードレール・その他道路施設
53	2025/10/08	ICR-00001831	若林西町	ガードレール・その他道路施設
54	2025/10/08	ICR-00001833	乙部ケ丘	ガードレール・その他道路施設
55	2025/10/09	ICR-00001834	本新町	カーブミラー・照明灯
56	2025/10/11	ICR-00001837	小坂本町	舗装の穴ぼこ・陥没
57	2025/10/11	ICR-00001836	小峯町	舗装の穴ぼこ・陥没
58	2025/10/11	ICR-00001838	大野瀬町	舗装の穴ぼこ・陥没
59	2025/10/11	ICR-00001839	豊松町	道路の側溝・集水桝
60	2025/10/11	ICR-00001840	前山町	舗装の穴ぼこ・陥没
61	2025/10/15	ICR-00001844	今町	舗装の穴ぼこ・陥没
62	2025/10/16	ICR-00001845	福受町	舗装の穴ぼこ・陥没
63	2025/10/19	ICR-00001847	鴛鴨町	舗装の穴ぼこ・陥没
64	2025/10/19	ICR-00001849	豊松町	道路の側溝・集水桝
65	2025/10/21	ICR-00001851	宮上町	道路の側溝・集水桝
66	2025/10/21	ICR-00001852	山之手	道路の側溝・集水桝
67	2025/10/22	ICR-00001853	北一色町	舗装の穴ぼこ・陥没
68	2025/10/22	ICR-00001856	野口町	舗装の穴ぼこ・陥没
69	2025/10/26	ICR-00001860	上拳母	道路の側溝・集水桝
70	2025/10/27	ICR-00001861	上拳母	舗装の穴ぼこ・陥没
71	2025/10/27	ICR-00001866	千石町	舗装の穴ぼこ・陥没
72	2025/10/29	ICR-00001870	御船町	舗装の穴ぼこ・陥没
73	2025/10/29	ICR-00001872	宇連野町	舗装の穴ぼこ・陥没
74	2025/10/31	ICR-00001877	豊松町	道路の側溝・集水桝
75	2025/11/01	ICR-00001879	広久手町	通行の妨げになる樹木・草
76	2025/11/01	ICR-00001878	西町	舗装の穴ぼこ・陥没
77	2025/11/01	ICR-00001880	幸町	舗装の穴ぼこ・陥没
78	2025/11/02	ICR-00001881	青木町	通行の妨げになる樹木・草
79	2025/11/02	ICR-00001882	山之手	道路の側溝・集水桝
80	2025/11/02	ICR-00001883	小坂本町	通行の妨げになる樹木・草
81	2025/11/04	ICR-00001886	志賀町	通行の妨げになる樹木・草
82	2025/11/05	ICR-00001888	三箇町	道路の側溝・集水桝
83	2025/11/05	ICR-00001890	田平沢町	ガードレール・その他道路施設
84	2025/11/06	ICR-00001892	竹元町	通行の妨げになる樹木・草
85	2025/11/06	ICR-00001893	鴛鴨町	ガードレール・その他道路施設
86	2025/11/06	ICR-00001894	鴛鴨町	カーブミラー・照明灯
87	2025/11/06	ICR-00001895	鴻ノ巣町	カーブミラー・照明灯
88	2025/11/06	ICR-00001896	鴻ノ巣町	カーブミラー・照明灯
89	2025/11/06	ICR-00001897	越戸町	ガードレール・その他道路施設
90	2025/11/07	ICR-00001898	中町	ガードレール・その他道路施設
91	2025/11/07	ICR-00001900	井上町	カーブミラー・照明灯
92	2025/11/08	ICR-00001901	駒場町	カーブミラー・照明灯
93	2025/11/08	ICR-00001902	保見ケ丘	通行の妨げになる樹木・草
94	2025/11/10	ICR-00001903	上原町	道路の側溝・集水桝
95	2025/11/10	ICR-00001904	宝町	ガードレール・その他道路施設
96	2025/11/10	ICR-00001905	豊松町	道路の側溝・集水桝
97	2025/11/13	ICR-00001908	保見町	舗装の穴ぼこ・陥没
98	2025/11/13	ICR-00001909	井上町	カーブミラー・照明灯
99	2025/11/14	ICR-00001910	大清水町	カーブミラー・照明灯
100	2025/11/14	ICR-00001911	吉原町	通行の妨げになる樹木・草

