番号	通報日	通報番号	町名	損傷種類の選択
1	2026/01/07	ICR-00001975	広川町	道路の側溝・集水桝
2	2026/01/10	ICR-00001976	小原町	舗装の穴ぼこ・陥没
3	2026/01/11	ICR-00001978	大清水町	舗装の穴ぼこ・陥没
4	2026/01/11	ICR-00001979	亀首町	通行の妨げになる樹木・草
5	2026/01/12	ICR-00001981	北一色町	カーブミラー・照明灯
6	2026/01/14	ICR-00001982	生駒町	ガードレール・その他道路施設
7	2026/01/15	ICR-00001983	有間町	舗装の穴ぼこ・陥没
8	2026/01/17	ICR-00001987	小原町	舗装の穴ぼこ・陥没
9	2026/01/20	ICR-00001994	北一色町	ガードレール・その他道路施設
10	2026/01/20	ICR-00001995	広路町	カーブミラー・照明灯
11	2026/01/21	ICR-00001997	志賀町	舗装の穴ぼこ・陥没
12	2026/01/22	ICR-00001998	竹元町	カーブミラー・照明灯
13	2026/01/22	ICR-00002000	山中町	舗装の穴ぼこ・陥没
14	2026/01/22	ICR-00002001	東山町	ガードレール・その他道路施設
15	2026/01/23	ICR-00002002	岩滝町	カーブミラー・照明灯
16	2026/01/26	ICR-00002005	要確認	道路の側溝・集水桝
17	2026/01/27	ICR-00002008	中町	ガードレール・その他道路施設
18	2026/01/27	ICR-00002009	落合町	ガードレール・その他道路施設
19	2026/01/31	ICR-00002011	樹木町	通行の妨げになる樹木・草
20	2026/02/02	ICR-00002014	豊松町	通行の妨げになる樹木・草
21	2026/02/02	ICR-00002016	要確認	ガードレール・その他道路施設
22	2026/02/06	ICR-00002019	山之手	ガードレール・その他道路施設
23	2026/02/09	ICR-00002021	矢並町	舗装の穴ぼこ・陥没
24	2026/02/12	ICR-00002023	本新町	カーブミラー・照明灯
25	2026/02/13	ICR-00002024	金谷町	カーブミラー・照明灯
26	2026/02/15	ICR-00002027	四郷町	道路の側溝・集水桝
27	2026/02/16	ICR-00002028	椿立町	舗装の穴ぼこ・陥没
28	2026/02/17	ICR-00002029	小原田代町	舗装の穴ぼこ・陥没
29	2026/02/18	ICR-00002030	西細田町	舗装の穴ぼこ・陥没
30	2026/02/18	ICR-00002031	西細田町	舗装の穴ぼこ・陥没
31	2026/02/18	ICR-00002032	西細田町	舗装の穴ぼこ・陥没
32	2026/02/18	ICR-00002033	西細田町	舗装の穴ぼこ・陥没
33	2026/02/19	ICR-00002034	鍛治屋敷町	舗装の穴ぼこ・陥没
34	2026/02/22	ICR-00002039	勘八町	舗装の穴ぼこ・陥没
35	2026/02/23	ICR-00002040	鍛治屋敷町	舗装の穴ぼこ・陥没
36	2026/02/24	ICR-00002047	落合町	ガードレール・その他道路施設
37	2026/02/24	ICR-00002048	美里	道路の側溝・集水桝
38	2026/03/01	ICR-00002051	小坂本町	道路の側溝・集水桝
39	2026/03/02	ICR-00002054	保見ケ丘	ガードレール・その他道路施設
40	2026/03/02	ICR-00002055	北一色町	舗装の穴ぼこ・陥没
41	2026/03/02	ICR-00002057	若林東町	ガードレール・その他道路施設
42	2026/03/02	ICR-00002058	若林東町	ガードレール・その他道路施設
43	2026/03/04	ICR-00002060	大見町	ガードレール・その他道路施設
44	2026/03/06	ICR-00002063	大林町	道路の側溝・集水桝