

井上公園水泳場 指定管理者制度 公募に関する訂正事項

魅力創造部 スポーツ振興課

No.	掲載箇所	訂正前				訂正後			
1	管理運営業務仕様書 P31 2	メーカー	機種	台数	設置場所	メーカー	機種	台数	設置場所
		ナブコドア(株)	DS-150N	3	風除室	ナブコドア(株)	DS-150N	3	風除室
		ナブコドア(株)	DS-75N	3	更衣室入口（男・女・身障者）	ナブコドア(株)	DS-75N	3	更衣室入口（男・女・身障者）
		ナブコドア(株)	DS-60N	3	シャワー室⇔更衣室（男・女・身障者）	ナブコドア(株)	DS-60N	1	プール⇔更衣室（身障者）
		ナブコドア(株)	DS-60N	2	更衣室⇔廊下（男・女）				
2	管理運営業務仕様書 P43 2	カメラ	屋内カラービデオカメラ		2	カメラ	屋内カラービデオカメラ		3
3	管理運営業務仕様書 P47	(株)エヌ・エス・パイ				中西エンジニアリング(株)			
4	管理運営業務仕様書 P50（4）	株式会社エヌ・エス・パイ				中西エンジニアリング株式会社			
5	募集要項等	—				様式8 指定管理料に係る人件費計画書（資料追加）			

No.	掲載箇所	訂正前	訂正後										
6	管理運営業務仕様書 P29 3	(1) 定期清掃 <table><thead><tr><th>範囲</th><th>検査内容</th><th>点検頻度</th></tr></thead><tbody><tr><td>貯湯槽</td><td>槽内部・槽壁・内造物の汚れ確認</td><td>1回／年</td></tr></tbody></table>	範囲	検査内容	点検頻度	貯湯槽	槽内部・槽壁・内造物の汚れ確認	1回／年	(1) ガス給湯器点検内容 <table><thead><tr><th>範囲</th><th>点検内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>ガス給湯器</td><td>本体の外観、設置状況の確認 ガス配管、給水管、給湯管からの漏えい確認 燃焼状態、着火・消化動作の確認 給排気設備の点検及び清掃 リモコン及び制御装置の動作確認 給湯温度の確認</td></tr></tbody></table>	範囲	点検内容	ガス給湯器	本体の外観、設置状況の確認 ガス配管、給水管、給湯管からの漏えい確認 燃焼状態、着火・消化動作の確認 給排気設備の点検及び清掃 リモコン及び制御装置の動作確認 給湯温度の確認
範囲	検査内容	点検頻度											
貯湯槽	槽内部・槽壁・内造物の汚れ確認	1回／年											
範囲	点検内容												
ガス給湯器	本体の外観、設置状況の確認 ガス配管、給水管、給湯管からの漏えい確認 燃焼状態、着火・消化動作の確認 給排気設備の点検及び清掃 リモコン及び制御装置の動作確認 給湯温度の確認												
7	管理運営業務仕様書 P29 3	(2) 水槽点検内容 <table><thead><tr><th>範囲</th><th>点検内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>貯湯槽</td><td>① 周辺が清潔か、不要物は無いか、溜り水・湧き水は無いか。 ② 点検・清掃・修理等支障の無い空間か。</td></tr><tr><td>貯湯槽外観</td><td>① 本体に亀裂・漏水等は無いか。 ② 配管等の貫通部、防水密閉構造か。 ③ 点検・清掃・修理に支障の無い構造か。 ④ 電極・揚水管接続部の固定及び防水密閉されているか。 ⑤ 水槽及びマンホール上部に不要な物品が置かれてないか。</td></tr></tbody></table>	範囲	点検内容	貯湯槽	① 周辺が清潔か、不要物は無いか、溜り水・湧き水は無いか。 ② 点検・清掃・修理等支障の無い空間か。	貯湯槽外観	① 本体に亀裂・漏水等は無いか。 ② 配管等の貫通部、防水密閉構造か。 ③ 点検・清掃・修理に支障の無い構造か。 ④ 電極・揚水管接続部の固定及び防水密閉されているか。 ⑤ 水槽及びマンホール上部に不要な物品が置かれてないか。	貯湯槽の点検を削除				
範囲	点検内容												
貯湯槽	① 周辺が清潔か、不要物は無いか、溜り水・湧き水は無いか。 ② 点検・清掃・修理等支障の無い空間か。												
貯湯槽外観	① 本体に亀裂・漏水等は無いか。 ② 配管等の貫通部、防水密閉構造か。 ③ 点検・清掃・修理に支障の無い構造か。 ④ 電極・揚水管接続部の固定及び防水密閉されているか。 ⑤ 水槽及びマンホール上部に不要な物品が置かれてないか。												